

תיקון טעות סופר

בהודעה בדבר חלקים בדרגנוע שבטיחות הדרגנוע תלויה בהם, לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970, שפורסמה בילקוט הפרסומים התשס"ו, עמ' 3800 –

(1) בפסקה (ב)(1), במקום "בסעיפים 1 עד 5" צריך להיות "בפסקה (א)(1) עד (4)";

(2) בפסקה (ב)(2), במקום "בסעיף 5" צריך להיות "בפסקה (א)(5)";

(3) בפסקה (ב)(3), במקום "בסעיפים 6 עד 8" צריך להיות "בפסקה (א)(6) עד (8)".

י"ד באב התשס"ו (8 באוגוסט 2006)

(חמ 2148-3)

ורדה אדוארדס

מפקחת עבודה ראשית בפועל

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמ' 337; ס"ח התשס"ה, עמ' 692.

עמ' 4689

ילקוט הפרסומים 5568, כ"ט באב התשס"ו, 23.8.2006