

בטיחות בריתור וחיתוך בלחבות אז

מאת מהנדס ש. רוביז
עריכה מהנדס שרגא ירונ



מחיקת הוצאה לאור
תשנ"ט - 1999

המוסד לבטיחות ולגיות

הנהלה, מחלקת מגננון, מחלקת כספים

תל-אביב, רחוב מזאיה 22, ת.ד. 1122, מיקוד 61010,
טל- 3-2-03(03) 6297311, פקס 03(03) 5287906.

מחלקה הנדסה, מחלקת גיהות

תל-אביב, רחוב מזאיה 22, ת.ד. 1122, מיקוד 61010,
טל- 3-2-11-6297311(03), פקס 6299331(03)

מרכז מידע

תל-אביב, רחוב מזאיה 22, ת.ד. 1122, מיקוד 61010,
טל- 3-2-11-6297311(03), טל- 03(6200281-2), פקס 6299331(03)

מחלקה הדרכה

בת-ים, מנדר חיס התיכון, רוח חיים 2,
טל- 03(5553003), 5553070, פקס 6593449(03)

מחלקה הוצאה לאור

תל-אביב, רוח סלomon 7, ת.ד. 1122, מיקוד 61010,
טל- 2-8-6875038(03), פקס 6875038(03)

ענין הוצאה

תל-אביב, רוח סלomon 7, ת.ד. 1122, מיקוד 61010,
טל- 2-8-6874933(03), 687382(03)

סניפי המוסד

ירושלים: רוח דרך בית לחם 118/ב, ת.ד. 2282, מיקוד 91022
טל- 02(6723110), 6732880(02), פקס 6732880(02)

תל-אביב: רוח סלomon 7, ת.ד. 1122, מיקוד 61010
טל- 3-03(5372144), 5377497, 6883626(03)

ריפה: דרך העצמאות 60, ת.ד. 616, מיקוד 31006
טל- 04(8671482-3), 8672077, 8669062(04), פקס 8645586(04)

באר-שבע: רוח קון היסוד 29, ת.ד. 637, מיקוד 84105
טל- 07(6275129), 6276389(07), פקס 6275129(07)

© כל הזכויות שמורות

למוסד לבטיחות ולגיות – מחלקת הוצאה לאור
אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן
במאגר מידע, לשוד או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני,
אופטי או מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר
זה אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל.

תוכן העניינים

7	מבוא
9	פרק ראשון הגדרות מפורטים ותקנים
11	פרק שני הגוים בשימוש
11	החמצן
12	האצטילן
13	המימן
14	גויים פחמיימניים מעובדים
16	גויים מנטרליים
16	החנקן
17	זרותחות הפחמן
18	פרק שלישי ציוד מכשירים ואביזרים
18	גלילים מיטללים לגויים
20	תוויות סימון
24	שסתומים לגלילים
24	וסטי לחץ
29	אגודות גלילים
30	ציינורות מוביילים
34	מצמדות
34	המבער
37	פיצוץ עקב רתיעת להבה או רתיעת הבוק
38	מחסום לרתיעת אש להבה
41	פרק רביעי נחיי עבודה בטיחותיים
41	תכנון וארגון העבודה
45	הכנות באתר עבודה זמני
45	הוראות עבודה
46	סיכום אש
46	אמצעי הבטיחות והדרושים למיניות סיכון אש
48	עבודה בתוך מיכל או חלל סגור
51	אמצעי בטיחות וջירות העבודה בחלל סגור
54	פרק חמישי ציוד מגן אישי וഗדי עבודה
54	הגנה על הראש
55	הגנה על העיניים
55	הגנה על הנשימה
56	הגנה על הגוף ועל הっぴים
56	הגנה על כפות ובחנות הרגליים
56	הגנה על כפות הידיים
57	פרק שישי תמצית כללי בטיחות
57	אייחסון חומרי גלם והטיפול בהם
59	ציוד מכשירים ואביזרים
60	מחסומים לרתיעת להבה
60	מבערים
61	циוד מגן אישי
61	תהליכי עבודה
62	עבודה במיכלים או בחללים סגורים
62	בגמר העבודה

פרק שבעי תאוגנות מסקנות ולקחים	63
פרק שמיני בדיקות בטיחותיות לעבודות ריתון, הלחמה וחיתוך בהבת גז	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80

כל ידע נוסף בנסיבות הינו נחוץ נוסף למניעת תאונות בעבודה, על אחת כמה וכמה בנושא כמו ריתוך.

ככל שהמערכת הטכנולוגית מורכבת יותר וכוללת מרכיבים בטיחותיים רבים יותר, כן נדרש יותר ידע טכני ועמוק למזער את תאונות העבודה ומהלות המקצוע אחד (מניעת פגעה בכושר הראייה בגין אישימוש במכשירי מגן אמניים ותקינים).

תקינותם של גליי הגז ומתקניהם, תקינות מערכות הבקרה ומתקני בלימת הלהבה החזרת, תקינות הצינורות וחיבוריהם ואחרון אחרון — הכשרתו ואמינותו של הרתק, הם היסודות לריתוך תקין ויעיל. באוטה מידה, מהוים המרכיבים הנ"ל את הבטחון המירבי למניעת תאונה.

ראוי לחזור ולהציג שככל שהמתקן מורכב יותר, התאונה עלולה להיות קטלנית יותר. אולם כיווץ תאונות אין קורת אלא נגרמות, מכאן שבידך, מנהל העבודה והרתק, למנוע את התאונה.

אנו מגישים לך את המידע והידע הדרושים לכך. عليك מוטלת האחירות והחובה לנוהג בהתאם למוראות וננהלים.

מבוא

חברת זו מיעדת לספק כלים לבטיחות ולגיהות בעבודות ריתוך, הלחמה וחיטוך באמצעות להבה, המשנת ע"י עירית גזים. כלים אלה מיועדים לעוסקים ישרות במלאה: מסגרים, רתכים, תלמידי בתיספֶר מצועים וכו', לדוגמה האחראי, הכול מתכננים, מהנדסיביצ'וּ, מדריכים, מנהלי עבודה וייצור, וועל כל מומונים על הבטיחות.

התחום התעשייתי בו אנו דנים – חיבור רכיבים ממתקת או חיותם באמצעות להבת גז – הינו ציר יחסית לנושאי תעשייה אחרים. התפתחותו החלה בעשור האחרון של המאה הקודמת (1800-1890) כתוצאה מגלי ורכים חדשים לייצור חמוץ וקרbid הטיזן. שתי מלחמות העולם, והಗידול העצום בתעשייה שחל בעקבותיהן, גרמו לתנופה רבה בפיתוח הנושא.

תווך זמן קצר ביותר, גרמו להזנתה החיבת בטיחותי שבה ולאינטיגר הדעת על הסיכון האלימים בגזים הדליקים למיניהם.

המצב כיום הוא, שלא מעוגנות בחוק הגבלות בנוגע לרמה המקצועית של העוסקים בעבודות אלו, או סידורי בטיחות וגהות סביבתיים. במדינתנו בודדות בלבד פועלים צוותים טכניים מוסמכים, שתפקידם הוא למצוא פתרונות בטיחותיים לעבודות בהבאת גז. בארץנו אין המצב שונה, ולעתים אף יותר גורע.

צורך יצירה מקור חום המשמש לעבודות המתקת השונות, משתמשים בתעשייה בחמוץ ובגזים דליקים שונים. הבירה של תערובת גזים דליקים, כמו מימן או גז נפט שונים עם חמוץ, יוצרת להבה שחומרה מוגבל יחסית. עובדה זו מאפשרת חיבור של חלק מהმתקנות בלבד, וכמעט שאינה אפשרית חיתוך המתקנות.

בעבודות ריתוך או ריתוך של רכיבים העשויים מפלדה, משתמשים בדרך כלל באצטילן. מהאצטילן אפשר להפיק את הלהבה החמה ביותר (C_2H_6 , צ') בבעירה עם חמוץ.

בנוסף לגזים הדליקים, שפורטו לעיל, דנה חברת זו גם בגזים מנטראלים, לא-דליקים, המיועדים לניטול תכולת כלים או מיכלים, שהכילה חומרים דליקים, טרם מגע עם להבה הפתחה.

השימוש הפחות והולך במחוללי-אצטילן גורם להזאות מחוברת זו. מוקומים של המכשירים, הציד והאבירורים המשמשים בעבודות ריתוך, הלחמה והחיתוך לא נפקד מחוברת זו, מתוך הכרה כי לתקינות ולהתאמתם לעובדה יש השפעה ישירה על איכות העבודה, ועל בטיחות וגיהות.

כללי הבטיחות, הכתובים בחוברת זו, לקוחים ברובם מתקנים המקובלים במדיניות אנגלוסקסיות, וככלולים בעיקר בשני קובץ תקנות:

(1) חוקי המינהל לבטיחות ולגיהות של ארצות הברית:

OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

(2) תקנות האיגוד הלאומי להגנה מפני אש בארצות הברית:

NFPA (National Fire Protection Association)

שהוא ארגון העוסק בקבעת תקנים למניעת אש וכיבוייה בתחום ארצאות הברית, אך המוניטין שלו הוא בינלאומי. המידות והערכות תורגמו לשיטה המטרית וועגו לצורך החוברת בהפרשים בלתי משמעותיים.

תמצית כליל הבטיחות ורשימת הביקורת המובאים בסוף התובורת, באים לסייע
לקיום מסודר ורצוף של הבטיחות והגיהות בכל השלבים: בשעת חחנה לעובדה,
בזמן ביצועה ובסיומה.
אנו מוקווים שתחומר והנתונים הכלולים בחוברת זו והצורה שבה הם מוגשיים,
יעזרו לקוראים לשפר את תנאי העבודה ולצמצם את הסיכוןים הכרוכים בה.

הגדירות מפרטים ותקנים

הגדרות

רתק מוסמך

מסגר שעמד ב מבחנו והוכיח יכולתו לבצע ריתוקים וצויר בתעודה התואמת דרישות העבודה, לדוגמה: תי"י 127 " מבחני רתכים: ריתוך מיכלי לחץ, מיכלי להחשתן דלק וצנרת לחץ העשויים מתכת ברזילית".

ריתוך

חיבור רכיבים ממתקצת עליידי חיים מקום החיבור עד למצב נוזלי או בזקי ואו עליידי הפעלת לחץ, כך שנוצר בייחס רצף מתכווני. לאחר סיום התהליך לא ניתן עוד לראות את פני המדר. החיבור נעשה בעורת מתכת נוספת או בלעדיה.

הלחמה

חיבור חלקיקי מתכת, הנעשה תמיד באמצעות חומר מלוי, שנקודות החתכה שלנו נמוכה מזו של הרכיבים אותם מחברים. בשיטה זו מתכת היסוד במקומות החיבור אינה מגיעה למצב נוזלי או בזקי, ונitinן לראות את פני המדר המקוריים.

חיתוך

הפרדה של רכיב העשויה ממתקצת עליידי חיים המקום המיועד לחיתוך עד להחתכה, וסילוק המתכת הנוזלית.

טוווח התפוצצות/בעירה

הטוווח שבין ריכוז מינימלי למקסימלי של גז מסוס באוויר, אשר בנסיבות מקור הצתה, מתאפשרת הדלקה של הגז וההפשטות אש או התפוצצות, תלוי בתנאים מקומיים.

חלוקת לˌmillion (p.p.m - Parts per million)
חלקיקי גז מסוים לˌmillion חלקיקים של נפח אוויר ב- ${}^{\circ}25$ צלסיוס ובתנאי לחץ אטמוספררי רג'יל.

נקודת הבזקה (Flash point)

זוהי הטמפרטורה הנמוכה ביותר בה משתחררים מספיק אדים מעל פני נוזל דליק, אשר בגע עם האוויר הסביבתי יוצרים תערובת בעירה הנитаנת לחצתה עיי' מקור אנרגטי כלשהו.

גזים מנטרליים

גזים שברכיביהם מתאימים מסווגים לנטרל אווירה דליה.

గורם מחזר

תכונת גזים מסוימים להתרכב עם חמצן, דבר מהוועה תהליך הפוך לתהליך החימצון.

רתיעת להבה (Back fire)

נסיגת הלהבה מוחair המבער אל צוואר המבער או אל גוף המבער וככיוותה
מאליה ב מהירות. הכביה מלאה בדרך כלל ב קול נפץ.

רתיעת הבזק (Flash-back)

נסיגת הלהבה דרך נחיר המבער ודרך גוף המבער לכוון הזרנוק.

מפורט מכון התקנים (מפרט C)

מפרט C 54 – משקפי מגן בשבייל ריאתוך אוטוגני

מפרט C 177 – מבקרים לריאתוך ולהחיתוך

מפרט C 194 – וסתוי לחץ למתקני ריאתוך

מפרט C 298 – בטיחות בריאתוך ובחיתוך

תקנים ישראליים (ת"י)

ת"י 158 – מתקנים לנזים פחמייניים מעובדים, המספקים בתוך מיכליים מיטלטלים

ת"י 578 – זרנוקי גומי למים,

ת"י 606 – גלילים לגזים : סימני היכר

ת"י 637 – גלילים לגזים : שסתומים

ת"י 712 – גלילים מיטלטלים לנזים : כללי בטיחות

ת"י 712 חלק 7 – גלילים מיטלטלים לנזים : סימני זיהוי לנזים תעשייתיים

ת"י 714 – זרנוקי גומי לריאתוך

ת"י 1133 – ריאתוך : הגדרות מוחדים

ת"י 1283 – ציוד להגנת העיניים, הפנים והצוואר מפני קרינה הנוצרת בעת ריאתוך ופועלות דומות.

תקנים בחו"ל

ANSI 749.1 - Safety in Welding and Cutting.

OSHA - Safety and Health Standards 29 CFR 1910.

AWS F4.1 - Recommended Safe Practices for the Preparation for Welding and Cutting of Containers and Piping that have held Hazardous Substances.

ANSI 7117.1 - Safety Requirements for Welding in Tanks and other Confined Spaces.

ANSI 788.2 - Practices for Respiratory Protection.

ANSI Z87.1 - Practice for Occupational and Educational Eye and Face Protection.

NFPA 51 B - Standard for Fire Prevention in Use of Cutting and Welding Processes, 1994 Edition.

NFPA 55 - Standard for storage, Use and Handling of Compressed and Liquified Gases in Portable Cylinders, 1998 Edition.