

נהלים והוראות לתיפעול ולטיפול בגנרטורים

נוון הפעלת גנרטור

הראות הפעלה כוללות סדר של "МИיטוגים" בלוח החסמל הראשי לחיבור/ניתוק של השנאים והגנטור, בהתאם למצבים שונים, כמו: גיבוי בשעת הפסקת חשמל, גיבוי עקב ירידת מתח בראש הפעלה ניסיונית ועוד.



תרמונה 2.1: הוראות תחזקה מוצמדות לדופן של דיזל גנרטור

גיבוי במצב של הפסקת חשמל יזומה (על ידי הפסקת שניי הכניסה המוזן מרשת חברת החשמל):
יש לסמן את מצב המפסקים וסדר הניתוק/הჩיבור (לפי תכנון מראש).

- **הפעלה ידנית:** יש לסמן בלוח את סדר המפסיקים ומצבם, ואת שלבי הפעלת הגנרטור באופן ידני;
יש לציין את שמות החשמלאים המורשים הרשאים לבצע את הפעולות הנ"ל.
- **הפעלה אוטומטית:** הגנרטור יופעל מעצמו במקרה של היעדר מתח/נפילת מתח ברשת ויודם מעצמו עם חזרת המתח לרמה הנומינלית.
יש לסמן את סדר המפסיקים ומצבם ואת שלבי הפעלת הגנרטור במצב "אוטומטי".

גיבוי במצב של הפעלה ניסיונית:

הפעלת הגנרטטור ע"י "מפסק הפעלה ניסיונית" ללא תלות במצב המתח ברשת. יש לציין את סדר הפעולות להפעלה ניסיונית, כולל סימון מתגים וחזרה במצב "גנרטור".

יש לציין את שמות החשמלאים המורשים הרשאים לבצע את הפעולות הנ"ל.

בדיקה מצברים

- ✓ בדיקת תקינות המצברים תבוצע באמצעות ציוד בדיקה, על פי הוראות יצרן הגנרטטור;
- ✓ לפני ניתוק מצבר מחיבור הזינה, יש לנתק תחילת את מקור הזינה למתען האוטומטי (אם קיים) המותקן בלוח, ולאחר מכן את נתיכי ה-DC הראשיים. למניעת קצר בין הבדיקות - יש להשתמש בכלים מבודדים לצורך פירוק ו לחבר המצבר;
- ✓ בפירוק המצבר - תחילת מפרקים את החיבור מהקווטב השילילי (-);
- ✓ בנוסף לבדיקה תקינות המצברים יש לבדוק את מייפלס הנוזל בכל התאים למצבר. בבדיקה זו יש להשתמש במשקפי מגן ולפתוח בזיהירות את המכסים. המייפלס הנכוון: כסנטימטר אחד מעל ללוחות.
- ✓ יש להוסיף מים מזוקקים, במידת הצורך.
- ✓ יש להחליף מצבר פסול למצבר חדש. אם במערכת הבניה מספר מצברים נמצא מצבר אחד לא תקין - יש להחליף את כל המצברים יחד, ללא קשר למצבים של שאר המצברים במערכת.
- ✓ מצבר/מצברים שהוחלפו בחדים יש לסלק מחדר הגנרטטור מיד לאחר פירוקם.
- ✓ בסיום הבדיקה יש לחבר את המצברים באופן שהקווטב השילילי (-) יהיה האחרון שיחבר;
- ✓ לאחר חיבור המצברים יש לחבר את נתיכי ה-DC וرك אחר כך את מקור הזינה למתען;
- ✓ בסיום הבדיקה יש לבדוק את תקינות הטיעינה.

בטיחות בטיפול למצברים

- ✓ הטיפול למצברים ייעשה על ידי חשמלאי מורשה שהוסמך לכך ע"י מקום העבודה;
- ✓ יש להשתמש בצד מגן אישי הכלול: נעלי בטיחות, משקפי מגן, כפפות גומי וסינר אטום, מחומר עמיד בפני חומצות.
- ✓ בזמן הטיעינה - יש להבטיח איזורור של חדר הגנרטטור;
- ✓ אסור לעשן או להדליק אש, או להציב מקור חום ליד המצברים;
- ✓ יש להתקין מישטפת עיניים בחדר הגנרטטור או בקרבתו.

* עפ"י נתוני חברת 'פ.ק. גנרטורים'

הוראות בטיחות לעבודה עם גנרטור

- לפני ביצוע עבודות עם גנרטור יש ללמידה את הוראות היצורן; ✓
- רק לעובדים מורשים מותר להפעיל ולטפל בגנרטור; ✓
- אסור להפעיל גנרטור ללא הארקה; ✓
- אין לחבר את האրקטה הגנרטור אל צנרת מים או ביוב; ✓
- יש להפעיל את הגנרטור בהתאם לעומסים ולזמן שצינו בהוראות היצורן; ✓
- אסור להפעיל גנרטור ללא עומס יותר מ-5 דקות; ✓
- יש לשמר על חיבור נכון של קופטי המცברים; ✓
- בעת ביצוע עבודות תחזוקה בגנרטור - יש למנוע הפעלה מקרית שלו עקב ניתוק מცברי התנועה; ✓
- יש לבדוק ולשמור על תקינות מערכת האיוורור ועל שחרור הגזים מחדר הגנרטור; ✓
- יש להקפיד על איסוף דליות ושפך של שמנים ונוזלים אחרים בחדר הגנרטור; ✓
- יש להקפיד על בדיקה סדירה של שמן ונוזל קירור במערכות הגנרטור; ✓
- יש למנוע הפעלה אוטומטית, לא רצונית, של הגנרטור בעת ביצוע עבודות תחזוקה; ✓
- יש להקפיד שchipור הגנרטור לרשות יבוצע רק על ידי חשמלאים המוסמכים לכך; ✓
- אין למלא דלק כשהגנרטור פועל; ✓
- אין להפעיל את ערכת הגנרטור ללא מגיננים; ✓
- אין לגעת בצנרת חמה של ערכת הגנרטור; ✓
- יש להקפיד על שימוש בצד מגן אישי בעת טיפול במცברים (MASKPII מגן, כפפות מתאימות, סיינר מתאים או כיסוי שווה ערך); ✓
- יש להקפיד על קיומו של מפסק חירום תקין בכניסה לחדר גנרטור. ✓

נהל הפעלה ותחזוקה של דיזל-גנרטורים

ההפעלה והתחזוקה של דיזל-גנרטור תבוצענה ע"י חשמלאים מורשים, שיוסמכו לכך ע"י המפעל (כולל קבלני שירות). הטיפולים יהיו עפ"י הוראות היצורן ויתאימו לדרישות התקנות ולנווהלי המקום/המפעל (פעולות מומלצות לתפעול ולטיפול בדיזל-גנרטור נמצאות בטבלה 1 שבעמ' 24).
מומלץ לנוהל רישום של פעולות שבוצעו ביום התחזוקה.

- יש לטפל בדליות, פליות גזים, רעים לא רגילים ובהתראות של מערכת הבקרה מיד עם זיהוון. ✓
- יש להקפיד על שימוש בצד מגן אישי, כגון אוזניות להגנה מרעש מזיק; ✓
- כדי למנוע סיכון החלקה בגליל דליות - יש לאחסן בחדר הגנרטור חומרים לשפיגת/ספיקת נוזלים (לדוגמה: דליים של חול). ✓


נוון הפעלה ותחזקה של גנרטור ארי ("פקפק")

גנרטורים אראים ניידים מובאים בד"כ לאטרי בנייה ע"י קבלנים כדי להזין ציוד חשמלי נייד ומכשירי ריתוך. שימוש לא תקין בגנרטורים כאלה כבר גורם לתאונות רבות וביניהן גם לתאונות מוות. לדוגמה: חיבור לא תקין בין גנרטור לציוד; אי-חיבור הארקה; חיבור גנרטור לבתי-תקע של רשות הרכנים ועוד.

חיבור גנרטור לבית התקע של רשות החשמל עלול לגרום להרצת פועלות הגנרטור ע"י הגדלת העומס מעל המotor. כאשר מתח הגנרטור מחובר לבית התקע דרך שניי (כמו 110/230) - תיגרם קפיצה מתה אשר עלולה לגרום לפגיעה באנשים בסביבה.

במקומות שאין בהם מקור חשמל מרכזי, כמו אatri בנייה, מבנים בשיפוצים או לעבודות תחזקה מקובל להשתמש בגנרטור ארי נייד, כדוגמת זה המוצג באיר 2. קיימים סוגים ודגמים שונים של גנרטורים מסוג זה, המשמשים להזנת משאבות, כלים וציוד חשמלי, מכשירי ריתוך וכו'. הגנרטורים האלה קלים להעברה למקום מסוים, ונוחים מאוד לשימוש. המתח המסופק הוא 230-400 וולט בתדר 50 הרץ, ובספקים שונים בתחום 0.5KVA - 15KVA ויותר.

גנרטורים ניידים פועלים, במקרים רבים, ללא חיבור הארקה מסודר, מכיוון שאין אפשרות מעשית להתקנת הארקה. לכן - בגנרטורים כאלה יש לדאוג לחיבור הארקה בשיטת האיפוס, להשוואת פוטנציאלים בין כל חלקי מערכת הגנרטור ולוח הזינה. כאשר אין חיבור ללוח זינה - יש להאריך את גוף הגנרטור לאדמה באמצעות מוליך הארקה.



איור 22:

מערכת הספקת חשמל ניידת הכוללת גנרטור נייד ומיתקן הזנה חד/תלת-פאי לציוד חשמל


דרישות הבטיחות העיקריות הן:

- ✓ אין לחבר גנרטור למערכת צרכנים ברשות אספקת החשמל;
- ✓ אין לחבר גנרטור לרשות או לציוד ללא אישור חשמלאי מוסמך (לפחות);
- ✓ אין לאפשר עומס יתר על גנרטור. מצב כזה עלול לגרום להתחממות יתר של הגנרטור ולשריפתו;
- ✓ באתרים שאינם בהם רשות חשמל עם חיבורי הארקה - צריך לבצע חיבורי הארקה ישירים לאדמה בשיטות שונות (איור 22), או להשתמש באחת ממשיטות האיפוס להשוואת פוטנציאלים.

לפי התקן הישראלי: ת"י 367, החיבור בין כבל הארץ לאדמה (או צינור המשמש כאלקטרודה) ייעשה באמצעות טבעת הידוק, המקובעת למוות על ידי שני בורגוי הידוק. מהטבעת בולטת לשוניית המצוידת בבורג הידוק - לקביעת כבל הארץ באמצעות "נעל כבל" מתאימה. חלקו המתכת צריכים להיות מצופים באבץ או קדמים או בחומר ציפוי מתאים אחר (כל החלקים יצופו באותו חומר ציפוי).

קיימים גם תקן ישראלי: ת"י 1742 המתיחס לאלקטרודות הארץ מצופה בנוחות. במקרה זה הכבול יהודק באמצעות מהדק עם בורג, אשר מחדק בלחיצה את גידי הכבול אל מוות הארץ. המהדק יהיה גם הוא מצופה בנוחות.

ת"י 1742 לא חל על אלקטרודה שהיא לוח, פס, מוליך שזור או צינור.



איור 22 א: הארץ גנרטור ארעי נייד

איור 22 ב: חיבור מוליך הארץ לאלקטרודות הארץ

- לצורך חיבור מכשירי חשמל מיטלטלים דרך גנרטור נייד - יש להתקין בלוח הגנרטור מפסק מגן ברגישות 0.03 אמפר; ✓
- חיבור לגנרטור חייב להיות באמצעות בת-תקע/תקע משוקעים, לפי ת"י 1109; ✓
- כאשר לא קיימים לוח חשמל מתאים - אפשר להתחבר דרך קופסת ביוניים שבתוכה הותקן מפסק מגן; ✓
- בעובודה בקירבת גנרטור יש להשתמש בצד מגן אישי להגנה מרعش (גנרטור גורם לרعش בעוצמות של 60-90 דציבלים); ✓
- יש להקפיד על הימצאותם של מגינים מעלה לחלקים הנעים ולזודא שהם תקינים; ✓
- יש לרשום כל גנרטור תלת-МОפUi בגודל שמעל ל-5KVAs אצל ה"מנהל" (המנהל לענייני החשמל במשרד התשתיות הלאומית); ✓