

РАБОТА В СТОЛЯРНОЙ МАСТЕРСКОЙ



НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ.

- ✓ Перед началом выполнения работ необходимо провести инструктаж работника и снабдить его необходимой информацией о возможных рисках и опасностях на рабочем месте в письменном виде.
- ✓ Необходимо произвести проверку уровня шума работающего станка и в случае необходимости использовать средства защиты слуха.
- ✓ Необходимо разместить на рабочем месте предупреждающий плакат с указанием уровня вредного шума, установленного проверкой.
- ✓ На рабочих местах необходимо проводить проверки на наличие древесной пыли.
- ✓ Необходимо убедиться в исправности инструмента, включая штекер и сетевой провод.
- ✓ Необходимо использовать средства индивидуальной защиты.
- ✓ Необходимо проветривать рабочее место, а также проверять и очищать систему пылеудаления.
- ✓ Необходимо убедиться в наличии, исправности и доступности средств пожаротушения, включая ежегодную их проверку государственным инспектором. Все работники должны пройти инструктаж по практическому использованию средств пожаротушения в случае пожара.
- ✓ Перед включением станка необходимо убедиться в наличии всех защитных приспособлений и в их исправном функционировании.
- ✓ Необходимо соблюдать безопасную дистанцию между руками работника и зоной действия пильного диска. Для подачи материала к пиле нужно использовать толкатель или кондуктор.
- ✓ Зарядку аккумуляторных батарей для электроинструмента необходимо производить под постоянным надзором в проветриваемом помещении и вдали от легковоспламеняющихся материалов.
- ✓ Необходимо убедиться в том, что рабочее место содержится в чистоте, хорошо освещено и подходы к нему доступны и безопасны.
- ✓ Расходные материалы необходимо хранить в специально отведённых для этого местах.



НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ.

- ✗ Запрещено включать станок без прохождения инструктажа и разрешения на выполнение соответствующей работы.
- ✗ Запрещён демонтаж защитных приспособлений и работа на станке при их отсутствии.
- ✗ Запрещено пользоваться неисправными инструментами, а также не прошедшими проверку, признанными негодными или самостоятельно изготовленными.
- ✗ Запрещается работать в свободной и свисающей одежде и пользоваться перчатками. Перед началом работы необходимо снять кольца, цепочки, наручные часы и другие украшения для предотвращения их попадания и затягивания в станок. Длинные волосы необходимо собрать или прикрыть.
- ✗ Запрещено оставлять работающий станок без присмотра. Перед уходом с рабочего места станок необходимо обесточить.
- ✗ В целях предотвращения попадания древесной пыли и других вредных веществ на рабочем месте запрещено пить, принимать пищу и хранить столовые принадлежности.

מחירי

