

# Правила безопасности при выполнении огнеопасных работ.



## ✓ Необходимо выполнять.

- ✓ Перед началом работы необходимо пройти инструктаж о возможных опасностях и рисках и способах их минимализации.
- ✓ Необходимо использовать средства индивидуальной защиты: защитную обувь, фартук сварщика, рукавицы, каску.
- ✓ Необходимо убедиться в том, что рабочее пространство и проходы свободны от препятствий, опасных и легковоспламеняющихся материалов, а аварийные и эвакуационные выходы доступны и не загромождены.
- ✓ Необходимо убедиться в том, что все работники ознакомлены с порядком действий при пожаре, а так же о местонахождении аварийных средств и средств пожаротушения.
- ✓ Необходимо наличие специального разрешения на производство резки, шлифовки и сварочных работ. Требуется соблюдение надлежащих мер предосторожности.
- ✓ Необходимо вымыть руки с мылом по-окончании работы, перед приёмом пищи, питьём и курением.

## ✗ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

- ✗ Запрещается приступать к работе не пройдя инструктаж об опасностях и рисках, последовательности процессов, инструментах, материалах и механизмах, необходимых для её выполнения.
- ✗ Запрещается использовать оборудование при отсутствии соответствующей квалификации.
- ✗ Запрещается загромождать подходы к аварийным выходам, к средствам пожаротушения и главному электрическому выключателю.
- ✗ Запрещается работать в одиночку. Необходимо присутствие дополнительного работника на случай экстренных ситуаций.
- ✗ Запрещается выполнять работы в закрытом помещении, предварительно не приняв все необходимые меры по минимализации рисков и опасностей.
- ✗ Не пытайтесь в одиночку потушить обширное возгорание. Необходимо оповестить остальных работников о возгорании и вызвать помощь.

