



דף מידע טכני

מכונות לעיבוד עצ - כללי

- לפני כל החלפה, ניקוי, כיוונו או תיקון של להב/מסור במכונה - **נתקו** אותה מספקת החשמל.
- כדי לדוחוף חומר לתוך אזור הניסור - **השתמשו** באמצעי דחיפה. הרחיקו את הידיים אל מחוץ למסלול הפעלה של המסור.
- הימנו** מפעולות מסוכנות ומתנוחות ידיים שבהן עלולה תנועה פתאומית לגרום לידיים להחליק לעבר להב הניסור.
- אזור עבודה צריך להיות נקי ומואר היטב. האזור סביב הצידן חייב להיות מואר בצורה נאותה, המתאימה לביצוע כל סוג של עבודה. מישטחי הרצפה חייבים להיות ישרים, שלמים ומחומר מונע החלקה.

אל תעשו:

- אל תסירו** נסורת שהצתבירה על להבי הניסור בידיים, כאשר המכונה פועלת. השתמשו במקל או בمبرשת.
- אל תשאירו** ללא השגחה. מכונות וצמוד כשם פועלם. נתקו אותם מספקת החשמל.
- אל תנסו** לשחרר להב שנטפס כשהמכונה פועלת. יש להפסיק תחילת את אספקת החשמל.
- אל תטicho** את נשומות ליבו של מפעיל מעובדו. פעולות לא מבוקרות עלולות לגרום לתאונת, ולכן הן אסורות בתכנית האיסור.
- הbigod צריך להגן על גופכם. **אל תלבשו** בגדים ו Robbins, כפפות, עניבות, טבעות, צמידים או תכשיטים אחרים אשר עלולים להסתבך בחALKI המכונה בפעולתה.

רשימת תיוג

עשוו:

- השתמשו בצד בטיחות המתאים לעבודה. הרכיבו משקפי מגן. משקפי ראייה יכולים לעיתים למונע פגיעה בעיניים אך העדשה אינה בטיחותית. בעת הצורך, הרכיבו מסיכות נגד אבק.
- הרכיבו אמצעי להגנת אוזניים כאשר נדרש. כאשר יש קושי לשמעו אדם המדבר אליכם מרחק של 1 מ', סימן שרמת הרעש הנפלט מהמכונה גבוהה מדי. במצב זה עלול להיגרם נזק לשמיעת.
- לפני הפעלת ציוד או מכונה כלשהם - **ודאו** ש망גיני המכונה מותקנים במקום, שהם תקינים ומסוגלים למלא את יעודם.
- וזאו** שהצד מואר. הבדיקה - רק ע"י חשמלאי מוסמך, לפחות אחת ל-5 שנים.
- לפני הפעלת המכונה - **ודאו** שפתחות ברגים ומפתחות הциונון הוסרו ממנה.
- לפני התחלת ניסור - **בידקו** את העץ וחומרים אחרים לאיתור מסמרים.
- וזאו** שכל מוגני הפעלת/הפסקת הפעולה במכונה מותקנים במקום נגישים ונוחים להגעה למפעלי.
- וזאו** שכל ציוד הניסור ולהבי המוצריםקיימים ומושזים, כך שהניסור יתבצע ללא מאיץ מיותר.
- וזאו** שכל התקני הבטיחות תקינים ומכוונים.