




## מסורי זווית

- שימרו על פתחי האוורור של המנוע כשם נקיים וחופשיים משבבים.
- **השתמשו באביזרים שנבנו עבור המסור והמיועדים לביצוע העבודה המשוימת.**



### אל תעשו:

- **אל תפעילו את המסור כשהוא מונח על הקרקע.**
  - **אל תנסרו פיסות עץ קוצרות מ-20- ס"מ.**
  - **אל תנסרו "ביד חופשית".** לח העץ צריך להיות מונח בצורה יציבה על שולחן הניסור ומהודק למחיצה.
  - **אל תקרבו חלקי גוף אל להב המסור.**
  - **אל תסירו את ידכם ממתג הפעלה ומהידית כל זמן שהלהב לא כוסה במלואו על ידי מגן להב תחתון.**
  - **אל תתכווףו לעבר המסור. הקפידו כל הזמן על עמידה זקופה ועל שיווי המשקל.**
  - **אל תאמכו את מנוע המסור.** המסור ינסר ביעילות ובצורה בטוחה יותר במהירות שעבורת תוכנן.
  - **אל תניחו את המسور מידיכם כל עוד להב לא נעצר עירה מלאה. לאחר מכן, כבו את המכונה ונתקפו אותה מאספектת החשמל.**
  - **אל תשתמשו בצד חשמלי במקומות לחים ורטובים.**
  - **אל תפעילו כלים חשמליים בקרבת נזלים מתלקחים, גזים דלקים ובמקומות שבהם קיימת סכנת התפוצצות.**
  - **גיצוחות עלולות להציג את החומרים המתלקחים.**
- מסורי זווית עלולים להיות מסוכנים כאשר השימוש בהם אינו נכון. קיראו בעיון את הוראות הפעלה. לפני תחילת העבודה - ודאו שגםם מבינים את ההוראות.**
- עשוי:**
- **הרכיבו משקפי מגן או מגן פנים.** אם במהלך העבודה נוצר אבק רב - הרכיבו מסיכה להגנת הנשימה על האף והפה.
  - **קבעו את המסור בצורה יציבה על שולחן העבודה או על מסגרת קשicha אחרת.** הציבו את המסור בגובה המותניים. ניתן להعبر מսור זווית למקום מסוים כשהוא מותקן על לוח חזק מספיק (בעובי 13 מ"מ), שאותו מקובעים באמצעות העבודה למישטח העבודה בגובה המותניים, באמצעות כליבות (מחלצת "ב").
  - **החזיקו יד אחת על מתג הפעלה ובשניה הצמידו את העץ למחיצה.**
  - **הרחקו את הידיים מאזור להב המסור.**
  - **שימרו את המגנים תקינים ובמקומות.**
  - **הסירו משולחן המسور מפתחות ציונו וכליים.**
  - **השתמשו ולהב לחיתוך רוחב או להב משולב.**
  - **וזאו שהלהב מסתובב בכיוון הנכון.**
  - **וזאו שהלהב וקולרי הציר מאובטחים ונקיים. הצדדים המחריצים של הקולרים צריכים לפנות כלפי הלוחב.**
  - **הקפידו שהלהב יהיה, נקי, חד, מהודק וקבוע היטב, כך שהניסור יהיה חופשי וקל.**
  - **לפני התחלת הניסור - אפשרו למנוע להגיע למילוי המהירות.**
  - **מלאו אחר הוראות השימון והחלפת האביזרים.**
  - **הקפידו על אזור העבודה נקי. אזור העבודה ושולחן העבודה לא מסודרים מזמן תאונות.**
  - **הקפידו שאזור העבודה יהיה מואר היטב.**
  - **הקטינו את הסכנה להפעלה אקראית של המسور : לפני חיבור התקע לאספקת החשמל ודאו שמתג הפעלה שלו נמצא במצב כבוי (OFF).**
  - **לפני טיפול בצד חשמלי וכאשר הצד איןנו בשימוש - נתקפו את הכלים מזרם החשמל.**
  - **בידקו את הצד לאיתור נזקים. תקנו או החליפו חלקים שניזוקו.**