

# סיכום חשמל ומניותם

## תקציר

מאת א. ברחלִי

## תוכן

### שריפות

3 .....	התחומות המוליכים כתוצאה מזרם יתר וمتנאי סביבה .....
4 .....	מגעים רופפים .....
4 .....	בידוד פגום וזרמי דלף לאדמה .....
5 .....	אבק, רטיבות כיסוי אבזרי חשמל ופגיעה במערכת האיוורור של הצד החשמלי .....
5 .....	ニיצוצות, קשת חשמלית, קצר בין מוליכים .....
6 .....	חשמל סטטי וברקים .....

### החינוך והדרך למניעתו

8 .....	הסיבה לתופעת החישמול .....
8 .....	амצעי הגנה נגד חישמול .....
8 .....	הארקטת הגנה .....
9 .....	..... איפוס .....
9 .....	mpsok מגן הפעול בזרם דלף (כהגנה בלעדית) .....
10 .....	בידוד מגן (בידוד כפול) .....
10 .....	הפרד מגן (שנאי מבטל) .....
10 .....	מתוח נמוך מאד (מתוח בטיחות) .....
10 .....	זינה צפה (שיטת בלתי מאורחת) .....

### הגורמים לתאונות חשמל

11 .....	הסיבות העיקריות לתאונות .....
11 .....	תאונות חשמל הנגרמות לאנשים עקב מגע אקריאי במוליכים חשופים וברשות חשמל .....
11 .....	תאונות חשמל בוצעו עלבותות חשמל או "תיקונים קלים" ע"י אנשים שאינם מוסמכים .....
12 .....	תאונות בגל פגם במיתקן ותחזקה לקויה .....
12 .....	תאונות בשל ליקוי במכשירי חשמל ובუקר במכשירים מיטללים .....

### סיכום והראות בטיחות בעבודות שונות

13 .....	חסמלאים .....
14 .....	רטכים .....
14 .....	עובדים באתר בנייה .....

## **כללים להצלת נפגעים מחייבים**

15 .....	השפעת זרם החשמל על גוף האדם .....
17 .....	הצלה ועדרה ראשונה לאחר ניתוק הנפגע מהמתה .....
17 .....	הנפגע בהכרה .....
17 .....	הנפגע איננו בהכרה .....
17 .....	לאחר הצלת הנפגע .....

## **הנשמה מלאכותית**

18 .....	הנשמה מפה לפה .....
18 .....	הנשמה מפה לאף .....

## סיכום חשמל ומניותם

אין אפשרות לתאר את החיים בעידן המודרני ללא חשמל. הוא משמש כמקור האנרגיה העיקרי לתעשייה, למואור, ולכל השימושים הביתיים. אך אליה וקוֹץ בה: החשמל כולל גם סכנות. זלזול בתתייחסות לטכנות עלול להוביל לסיכון החיים. כדי שהשימוש בחשמל יהיה לידיות - יש להתייחס בכובד ראש לכל הסכנות האפשריות, ולנקוט באמצעות המניעה הדרושים.

החשמל גורם ל-2 סוגי סכנות:

- שריפות
- התחмелות

## שריפות

בדיוח של מקרי שריפה רבים, מצינינס "קצר חשמלי" כגורם לשרפפה. ההגדרה הזאת היא כללנית ולא מדעית. היא מציינת רק השערה שהגורם לשרפפה הוא הציוד החשמלי ולמעשה, הסיבה האמיתית איננה דזוקא "קצר חשמלי" כהגדרתו המקצועית.

לשרפפה שהגורם לה הוא ציוד חשמלי יכולות להיות סיבות רבות ו掸ונות, כגון:

- התחלמות המוליכים כתוצאה מזרים יתר וمتנאי הסביבה;
- מגעים רפואיים;
- בידוד פגום וזרמי דלף לאדמה;
- אבק, רטיבות, CISCO אבורי חשמל ופגיעה במערכת האיוורור של הציוד החשמלי;
- ניצוצות, קשת חשמלית, קקר בין מוליכים;
- פריקת חשמל סטטי וברקים.

## התchmodות המוליכים כתוצאה מזרים יתר ומtnani סביבה

כל מוליך חשמלי יש התנגדות. כדי להתגבר על ההתנגדות הזאת יש צורך בכמות מסוימת של אנרגיה. האנרגיה הזאת מתורגמת לחום. במקרים אחרים: כל מוליך חשמלי מתחמם כאשר עבר דרכו זרם. ככל שהזרם גבוה יותר - ההתchmodות המוליך גדולה. במכשורים חשמליים שונים, כמו מגנטים, תנורים וכו', מנצלים את ההתchmodות הזאת. אך, עצם ההתchmodות הבלתי מנעה, של המוליכים במיתקני החשמל, היא תופעה שלילית. ההתchmodות יתר עלולה לגרום נזק למיטקן ולבריאות המקיים אותו. יש להביא בחשבון את קיומה של התופעה ולדאות שהיא לא תגרום נזק למיטקן ולא טוביל לשרפפת החומרים אשר עליהם מורכב המיטקן, או הנמצאים בקרבת המוליכים. לצורך כך נדרש אביזר שימנע את ההתchmodות היותר אשר עלולה לגרום לשרפפה. האביזר הזה הוא המבטח ("פְּקָק").

קיימים 2 סוגי מבטחים, לפי עקרון פועלתם:

■ **נתיכים**

■ **מפסקים אוטומטיים (מ.ז; מאמ"ת; מפסק חצי אוטומטי).**

תפקידו של המבטח להפסיק את הזרם במעגל כאשר הוא מגע לערך מסוון לגבי אותו מיתקן ("זרם יתר"). גודל המבטח נקבע לפי מספר גורמים, וביניהם שטח החתך של המוליך והחומר ממנו הוא עשוי; סוג חומר הבידוד; הסבירה שהוא מותקן (פיזור החום) ועוד.

ברגע שஸלפים את ערכו של מבטח ו/או מתקנים מבטח גדול מדי, או מבטח לא תקין - מתבטלת ההגנה על המיתקן נגד התהומות יתר והتوزאה היא שריפה.

## מגעים רופפים

התהומות המוליך היא ביחס ישיר להנגדות ולזרם העובר דרכו. לכן, ההנגדות במקום שבו בוצע החיבור בין שני מוליכים תהיה גבוהה יותר מאשר במוליך רצוף.

בתלכסי הייצור של ציוד חשמלי, משתמשים ליצור מצב שבו התהומות מהדקין החיבור של המוליכים או מגע המפסק, תהיה קטנה ככל האפשר. למרות זאת, כל מקומות החיבור של מוליכים או המגעים בין תקע ובית תקע הם נקודות תורפה, המובילות להטהומות יתר במספר סיבות:

- **חיזוק לא נכון/ לא מקצועי של המוליכים;**
- **תחזקה לא נאותה;**
- **העמסת יתר.**

כל בוגר, גם אם הבודק רפואי, מתרופף עם הזמן, ויוצר מגע רפואי. הסיבות לכך רבות: התפשטות והתכווצות של המתכת כתוצאה מהפרשי טמפרטורה; התהומות של המתכת; תנודות/ ויברציות של הציוד; כוחות מכניים (משיכה) המופעלים על הcabלים בקרבת מקום החיבור לרכיבים ועוד.

הדרך היחידה למניעת תאונות ושריפות מהסיבות שמנינו היא תחזקה תקופתית נאותה.

כאשר משתמשים במכשיר חשמלי בעל עומס גדול (מדובר בעיקר במכשירי חימום), המצדד בתקע, מגלים לעיתים קרובות סימני חריפה על המכסה של בית התקע, או סמוך לנקודות החיזוק של הפינים בתקע. בכל מקרה זה יש להפסיק מיד את השימוש במכשיר ולהזמין חשמלאי, שיבדוק את התקע ואת בית התקע (למרות שהסימנים מופיעים רק על אחד מהם), ויחליף את הציוד הפגום.

תופעה שכיחה נוספת היא כאשר אחד הפינים בתקע נעשה קצר יותר. הסיבה לכך היא התהומות הפין, אשר גרמה להטהכת הבסיס של התקע ולשיקומו של הפין. גם במקרה זה יש להפסיק מיד את השימוש במכשיר.

ככל: רצוי שלא להשתמש בבית-תקע מפוצל עברו מכשירים בעלי עומס גדול, כגון תנורים.

בכל מקרה רצוי להשתמש, במידת האפשר,ocabלים המצויים בתקנים הייחודיים יחד עם הcabלים. בצד הזה המוליכים מרווחים לפינים (ולא מחוזקים בברגים).

## בידוד פגום וזרמי דלף לאדמה

כאשר במכשיר חשמלי נוצר ליקוי בבידוד בין המוליכים לאדמה ו/או הארקה, נוצרים זרמי דלף העוברים דרך האדמה אל השנאי של מערכת ההספקה. מעבר הזרם מלווה בחימום מקומי של אזור התקלה, אשר נמצא ביחס לריבוע הזרם. החימום מגדיל את הפגיעה בבידוד ומגביר את זרם התקלה לממדים מסוכנים. במקרה זה, כשהזרם התקלה עולה על הגודל הנקוב של המבטח באותו מעגל, וכל זמן שלא מתקיים קצר מלא - המבטח לא יזהה את המצב בתקלה ולא יפסיק את הספקת הזרם למעגל. אך, הזרם הזה גורם להטהומות מסווגת במקום התקלה ועלול לגרום לשרפפה. הפתרון היחידי להגנה נגד סכנה מסווג זה הוא **התקנת אמצעי הגנה נסף, כגון: מפסק מגן לזרם דלף**, אשר מזהה דיליפת זרמיים קטנים לאדמה ומונתק מיד את המעגל, בלי קשר לגודל המבטח שבמיתקן.

## **אבק, רטיבות, CISCO אבזרי חשמל ופגיעה במערכת האיוורור של הציוד החשמלי**

כדי למנוע תאונות שמקורן בחשמל - לא מספיק שהציוד החשמלי במיתקן יהיה תקין ואמין. יש לדאוג שה הציוד גם יותאם לתנאי הסביבה שבו הוא מותקן, הדישה קיימת, לדוגמה, בתקנות החשמל (מעגלים סופיים, הניזונים במתוך עד 1000 וולט), התשמ"ה-1984.

### **"4. התאמת למקום התקינה"**

(א) ציוד חשמלי של מעגל סופי יתאים לתנאים הקיימים במקום התקינה, כגון: רטיבות, סכנה של פגיעה מכניות, השפעה כימית, אש, התפוצצות, הצבירות אבק או לכלוך הפוגמים באווורור התקין".

הכוונה "בהתאמת הציוד" היא להתקנת המעטפת החיצונית של הציוד, כך שהיא תנגן על הציוד החשמלי מפני נזק אשר עלול להיגרם לו בהשפעת הסביבה. לדוגמה: בית תקע מהסוג הרגיל (המיועד להתקנה בדירות מגורים) איןנו מתאים לשימוש במסגריה, שם קיימת סכנה מוגברת לפגיעות מכניות, ועודאי שאינו מתאים לשימוש במכון לשיטיפת מכוניות, שם יש סכנה לחידירת מים ורטיבות לתוך הציוד.

**ההגנה של מעטפת הציוד החשמלי מדורגת לפני רמת ההגנה שהיא מעניקה לציוד.**

את דרגות ההגנה נגד הסכנות מסוימים ב:  $X_1, X_2, X_3$  I-P. כאשר:

$X_1$  = ספירה המציין את רמת ההגנה מפני חירית גופים זרים;

$X_2$  = ספירה המציין את רמת ההגנה נגד מים;

$X_3$  = ספירה המציין את רמת ההגנה נגד פגיעות מכניות.

**לדוגמה:**

מפסק המותקן ליד דוד שמש המוצב על הגג - חייב להיות בעל דרגת הגנה של 557 I-P.

ציוד חשמלי ומכשירים באתר בנייה, אשר יכולים להיות בשימוש תחת כיפת השמיים - חייבים להיות בעלי דרגת הגנה של AX 44 P. I. לפחות, או שייהו מוגנים ע"י מעטה שווה ערך.

את טבלת דרגות ההגנה וסימון ניתן למצוא בתיקן ישראלי ת"י-981.

את רמת ההגנה החדשנית לגבי מקרים חריגים ניתן למצוא בתקנות החשמל אך קביעת דרגות ההגנה נתונה, בדרך כלל, לשיקולו של המתכנן, בהתאם לתנאי הסביבה של המיתקן המשוים.

גורם נוסף לשՐיפות הוא שימוש לא נכון במישור החשמלי. בכל מישור חשמלי קיימים פתחי איוורור או אמצעים אחרים, המיעדים לפזר את החום הנוצר בפעולת המישר. CISCO של פתרוי האיוורור הללו ע"י חפצים שונים, בגדים שמיוכת וצדומה, גורם להתחממות המישר ולשריפה. בנוסף, CISCO הפתחים או פגעה במערכת האיוורור עלולות לשבש את פעולה התורמת בטיחות של המישר.

מכשירי החימום אינם יותר ממכシリ חשמל אחרים, בתנאי שהשימוש בהם נכון. שrifoot לא מעילות, שבבו גם קרובנות בנפש, נגרמו כתוצאה משימוש לא נכון במישר תקין, או שימוש במישר חיים בקרבת חומרים דליקים (הנחת חומרים דליקים בקרבת תנור או עליו), או כתוצאה מהפעלת תנורי חיים ללא השגחה.

גם המעטפת של הציוד החשמלי צריכה להתאים לתנאי הסביבה. לדוגמה: במקומות שבהם CISCO חומרים דליקים או גזים נפוצים - יש להשתמש בציוד ייודי, מיוחד, עמיד כנגד התפוצצות. וモטב, אם ניתן, לא להתקין ציוד חשמלי במקומות אלה.

## **ニיצ'זות, קשת חשמלית, קצר בין מוליכים**

כאשר מנתקים מערכת חשמלית ממוקור הזרם נוצרת קשת חשמלית במקום שבו מבוצע הניתוק. הציוד החשמלי בניין כך שהקשת הआת מתקיים רק לזמן קצר, ולא תגרום נזק. קשת חשמלית נוצרת בכל מפסק חשמלי ובכל פעם שלולפים תקע של מישר, שאינו מצויד במפסק, מtopic בית תקע (כלומר: כאשר ניתוק הספקת הזרם למישר נעשו בזמן שליפת התקע מבית התקע).

קשת חשמלית חזקה ומסוכנת יותר נוצרת במהלך זמן קצר. במקרה נטען CISCO חומרים מיוחדים שתפקידם לכבות את הקשת. אך, אם מסלפיים נתיכון שרוף - הנתיכון לא מסוגל להפסיק את הקשת ונוצרת סכנה לשרפפה ואף לפגיעה באדם המשתמש בניתייך המסולף.

**נתיכון שרוף יש להחלף בניתייך חדש, בזרם הנקוב המותר במעגל שבו הוא מותקן.**

בעה חמורה יותר היא קשת הנוצרת במקומות התקלה (הकצר), כאשר נוצר מגע בין שני המוליכים. ככל שהמיטקן מיעוד לזרים גבוה יותר - נוצר חום גבוה יותר בנקודת המגע. כתוצאה לכך פורצחות, לא פעם, שריפות. אלה הן, למעשה, השריפות היחידות שניתן להגדרין ככאלה שהתרחשו בעקבות קצר חשמלי.

#### כדי למנוע שריפות שמקורן במערכות החשמל יש לשמר על הכללים הבאים:

- ✓ אין לספר מבטחים, אין להתקין מבטחים בעלי ערכיהם גבוהים מלהמתאים למיטקן המשועם;
- ✓ יש להבטיח אפשרות לפיזור החום הנוצר במיטקן חשמל ובמיינור החשמלי;
- ✓ יש להקפיד על ניקיון מיטקני החשמל ולמנוע הצברות אבק, נסורת וצדומה;
- ✓ יש להרחיק חומרים דלקים מקרבת מערכות חשמל וציזד חשמלי, ואו להתקין אמצעים נגד התפוצצות;
- ✓ אין להוציא עומס על מערכת חשמל מיטקני החשמל לפניה התאימה לעומס המוגבר;
- ✓ יש להתקין אמצעי כיבוי מתאימים בקרבת מיטקני החשמל. בלוחות החשמל הראשיים רצוי מקום אמצעים לכיבוי אוטומטי.
- ✓ יש להקפיד על ביצוע תחזקה שוטפת ועל הבדיקות התקופתיות הנדרשות;
- ✓ יש לדאוג שקווי היזנה עברו מערכות חיוניות, כגון: מעליות, משאבות מים, תאורות חירום ועוד, יהיו עמידים לפני אש ויאפשרו המשך פעולה המערכות גם בזמן שריפה.

## חשמל סטטי וברקים

לסקנה מהחמל סטטי 2 מקורות שונים:

- ברקים
- פריקה אלקטростטית (פא"ס) של חשמל סטטי, הנוצר מחיכוך בין חומרים שונים.

### ברקים

הברקים יוצרים מספר סיוכנים:

- סכנה לחיה אדם כתוצאה מפגימות ישירות של ברקים, בעיקר בשטחים פתוחים;
  - סכנה של שריפות מבנים מפגימות הרברק, במיוחד כאשר קיימים במקום חומרים דלקים ו/או נפיצים;
  - סכנה למיטקני תקשורת, למיטקני חשמל ולצדוק המחוור אליהם, כתוצאה מפגיעה ברק בראש חיצונית או באנטנה, וחידירת הרברק לתוך מיטקן החשמל ו/או לציזד התקשורת;
- ההחלטה איך ומתי יש צורך להגן על מבנה מפני פגיעה ברק מפורטת בתקן ישראלי ת"י - 1173. ההחלטה נקבעת לפי רמת הסיכון לפגיעה ברקים באזורי רוםת הסכנה הצפואה בזמן פגיעה ברק, כגון:
- מבנה הקרקע באזורי אזור (הררי, מישור);
  - המקום הגיאוגרפי שבו נמצא המבנה (רמה קרואונית - השכיחות המומוצעת של מספר סופות רעמים במשך השנה);
  - גובה המבנה;
  - יעוד המבנה וחשיבותו (האם הוא מבנה חיוני/ ביולוגי; מבנה פרטיא או ציבורי);
  - החומר שממנו עשוי המבנה (בטון, מכתת, חומר דליק או חומר לא דליק וכו');
  - קיומם של חומרים דלקים / נפיצים במבנה;
  - הסיכון לסלבה.

ההגנה נגד ברקים מוצעת באמצעות "כולא ברק" - מוליך בעל שטח חתך של 50 ממ"ר לפחות המחוור בקצתו האחד לモט מתכת או מסגרת מתכתית, המותקנים במקומות הגבוהה ביותר על גג המבנה, ובקצתו השני - בדרך הקצרה ביותר - לאלקטרודה באדמה.

ההגנה מסווג זה יוצרת "אזור מוגן" - שגורתו כחרוט (דמיוני), שקודקדו הוא המוט או המסגרת על הגג. כל התוחום הכלוא במעטפת החroot (הנוצר ע"י יתר היוצא מהבודק בזווית 20° לאנכ' ומיגע לקרקע), אמור להיות מוגן נגד פגיעה ברק. כך

של מבנה, אחד או יותר, או חלקו מבנה, הנמצאים בתחום החגורות - אמורים להיות מוגנים. **הגנת מסוג זה צריכה להיות מתוכננת ע"י מהנדס חשמל מומחה בנושא.**

כאשר ברק פוגע בראשת חשמל הוא מעלה, לזמן קצר, את מתח הרשת. המתח הזה מגיע גם למיתקנים הפרטיים המחווררים לרשת ועלול לגרום להם נזקים קשים.

הדרך להגן על מיתקון פרטיא ועל הצד שבו (בעיקר ציוד אלקטרוני) היא התקנת אביזרים נגד מתח יתר. קיימים אביזרים להתקנה בלוח החשמל הראשי של המפעל; אביזרים זולים יחסית להתקנה בלוח החשמל במיתקון דירתו וצדד הגנה המיועד למיכשי בודד (לדוגמה: מחשב), שאותו מתקנים בין בית התקע למיכשי.

#### **פריקה אלקטростטית (פא"ס)**

פריקה אלקטростטית היא מעבר מיטען חשמלי, בצורה ניצוץ חשמלי, בין שני גופים הטוענים במיטענים חשמליים נגדים: פלוס (+) ומינוס (-), הנוצרים כאשר שני חומרים שונים מתחככים אחד בשני. המתח הנוצר כתוצאה מהחיכוך יכול להגיע לאלפי וולטים. ברגע מסוים המתח הזה מתפרק דרך האויר בצורה ניצוץ. בדרך כלל, התפרקות מסווג זה איננה יוצרת סיכון למכת חשמל מסוכנת, אך היא מהווה סכנה לחיבים כאשר הניצוץ פורץ בתחום המכיל חומרים דליקים ו/או נפיצים. כאשר הניצוץ פורץ בסביבה צואת - הוא עלול לגרום לדלקה או לפיצוץ.

בעבר התרחשו בארץ מספר תאונות קטלניות, כולל בצה"ל, כתוצאה מניצוץ שפרץ בקרבת מכלי דלק או בעת העברת דלק בין מכליות לבין מכלי דלק באתר תידוק.

פא"ס של מיטענים מסווג זה עלולה לגרום לפגיעה ברכיבים אלקטרוניים (חצאי מוליכים), כאשר גם התפרקות של מיטען קטן לתוך הרכיב גורמת לצריבתו ולשינוי בתכונותו.

למנעת נזקים מסווג זה בתעשייה האלקטרונית ובתעשיות שיש בהן אוירותות "נפיצות" משתמשים ב"השוואת פוטנציאלים" ובצד אנטי-סטטי. קיימים עזרים שונים, כולל לבוש מיוחד אנטי-סטטי, המיעדים למנוע היוצרות מיטענים, או לבטל מיטענים, הנוצרים כתוצאה מהחיכוך בין חומרים. התקן הישראלי ת"י-1069 מפורטות הסיבות להיווצרות מיטען חשמל סטטי והדריכים לטיפול במיטען כזה. בין השאר מפורטים שם הסימונים שיוצרים המיטענים ושיטות להקטנתם:

- ביטול רציפות הנע;
- הקטנת מהירות זרימה;
- הרחקת חומרים דליקים;
- השוואת פוטנציאלים והארקטם;
- הגברת הלחות באויר (מעל ל-70%);
- מסרקות מאיריקים;
- ריצפה מוליכה;
- הזמת אויר מינון;
- איסור לבוש מחומר סינטטי;
- שימוש בביגוד מחומר מוליך (שימוש בביגוד אנטי-סטטי);
- מניעת מערבולות במערכות צנרת;
- ריסוס החلل בחומר אנטי-סטטי.

חשמל סטטי יכול להתקיים רק במקומות יבשים. במקרים שבהם הלחות היחסית גבוהה מ-70% האויר הלח גורם להתרפרקות המיטען ומונע את הצבורונו.

**בכל מקרה שבו מדובר במנעת הייצור מיטען חשמל סטטי, במקרים שיש בהם סכנת שריפה או התפוצצות – יש להתייעץ עם מהנדס מומחה.**

# החישמול והדרך למניעתו

## הסיבה לתופעת החישמול

כדי להבין את הסיבה לכך שאדם מתחכם, יש צורך להבין את דרך פעולה של מערכת החישמול. זרם חשמלי יכול להתקיים רק אם קיים הפרש של פוטנציאלים (או במילים אחרות: כאשר קיימים מתח בין 2 הקטבים של מקור הזרה), ובתנאי יסודי נוסף - שקיימות רציפות וקיים קשר גלוני בין 2 הנקודות של מתח (במילים אחרות: רק כאשר **קיים מעגל סגור** המאפשר לאלקטרונים לעبور מוקטב אחד של מקור המתח לקוטב השני של המקור). כזה נוצר כאשר מופעל המפסק במעגל החשמלי של מכשיר המחבר למיתקן חשמל (פעולה דומה זו של פתיחת ברז במערכת המים).

בשנאי של חברת החשמל קיימים 3 סלילים בהם המתח המהווה למתה החישמול. המתח בין קצותיו של כל סליל הוא 230 וולט. כל אחד מהסלילים האלה מחובר במקרה אחד שלו לנוקודה משותפת, המוגדרת כנקודות האפס. זהה שיטת ההספקה התרלת-פאוזית. בין כל קצה של סליל (פהזה/מופע) ובין נקודת האפס קיים מתח של 230 וולט, ובין כל 2 פאוזות קיים מתח של 400 וולט. נקודת האפס של השנאי מחוברת גם לאלקטרודה באדמה (**הארקת שיטה**). החיבור הזה הופך את האדמה חלק מנקודות האפס. אדם הניצב על הקרקע ונוגע במוליך פזה - כאילו נגע בנוקודה שבין פזה לאפס, והוא סגור בגופו מעגל חשמלי העובר מהאדמה לנוקודת האפס בשנאי. האדם מתחכם.

הסכנה לחיה אדם בזמן **זמן חישמול** (= התחלפות, מכת חשמל) מושפעת מ-3 גורמים:

- **עוצמת הזרם העובר דרך הגוף** (שהוא פועל יוצא של התנגדות הגוף ונולד מתוך המגע);
- **מסלול מעבר הזרם בגוף** (המעבר דרך הלב הוא מסוכן ביותר);
- **משך הזמן שבו עבר הזרם דרך גופו של האדם הנפגע;**

כל אחד מהגורמים הללו קובע את גודל הסכנה וייש לדאוג לצמצם אותם, ככל האפשר.

עוצמת הזרם העובר דרך הגוף תוצאה של מתח המגע וגודל התנגדות של הגוף. כולם: עוצמת הזרם נמצאת ביחס ישיר למתח המגע וביחס הפוך להtanגדות. לדוגמה: אדם ייחף, או מי שעומד בתוך שלולית מים, חשוף לסכנה מוגעת מכךיוון שהtanגדות גופו במרקחה זה נמוכה מאד; אדם שחילקי גופו מכוסים בגדים יבשים, ואשר נועל נעליים מחומר מבדד, חשוף פחות לתאונת חשמל מאשר שחילקי גופו חשופים.

המתח החשמלי אשר אמרור להיות בטוח יחסית הוא "מתוך נמור מאד". בתנאי סביבה רגילים זהו מתח שאיננו עולה על 50 וולט ובמקום של סכנה מוגברת - לא עולה על 24 וולט. כל מתח גבוה מהערכים האלה נחשב למסוכן, וחובה לנוקוט בנסיבותו באמצעות הגנה נגד חישמול.

## אמצעי הגנה נגד חישמול

בתיקנות החשמל (הארקות ואצעדי הגנה **בפני חישמול במתה עד 100 וולט**, התשנ"א-1991) מפורטוות 7 שיטות להגנה נגד חישמול, המותרות לשימוש במדינת ישראל. חלק מהשיטות הן חובה וחלקו ניתנות לבחירה - הכל בהתאם לסוג המיתקן ולמיקומו.

## הארקת הגנה

במכשירי חשמל בעלי עטיפה מתכתית (מגנט, מקרר, תנור וכו'), עשוי להופיע מתח על פני המעטפת החיצונית כאשר הבידוד של רכיבי החשמל פגום. מתח על גבי המעטפת הנגישה עלול לסכן את חייו של אדם הנוגע במכשיר. כדי למנוע את הסכנה דורשות התקנות החשמל **לבצע "הארקת הגנה"** בミתקן החשמל. החוק מחייב לחבר את כל חילקי המתכת של הצד החשמלי באמצעות מוליך הארקה (מוליך צחוב/ירוק) לאלקטרודה (= גוף מתכת הטמון באדמה). בעבר, כאשר **צורת המים במבנים ובקרקע הייתה ממתכת**, השתמשו **במערכת הובלת המים כאלקטרודה**. אך כיום, מכיוון שרוב **צורת המים במבנים** אסור להשתמש במבנים חדשים - אסור להשתמש במבנים חדשים במערכת המים כאלקטרודה.

במקום זאת משתמשים בתשתיית ברזל הזין של יסודות הבניין אלקטրודה ומוגדרת אלקטרודה מסווג "הארקת יסוד". במצב שבו קיימת הארקת הגנה - כאשר תהיה תקלת בבדוד של מכשיר חשמלי, וייווצר מגע בין הפהזה ומעטפת המתכת הנגישה של המכשיר - יעבור זרם קצר גבוה דרכ "lolat haTkalah", גורום להפעלת המבטח שנתקן את הספקת הזרם למיכיר ולניתוקו מהזינה.

**lolat haTkalah** היא המסלול שדרכו עברו הזרם בצד מוארק בזמן תקלת, המקורי בפהזה שבשנאי, דרך מוליך רשת ההספקה, מוליכי המיתקון הפרטוי, מקום התקלה במכשיר הלקי, האדמה, הארקת השיטה של השנאי ונקודת האפס בשנאי. להתנגדות הנמוכה של lolat haTkalah יש חשיבות רבה מאוד: ככל שההנגדות הזאת תהיה קטנה יותר (קרובה ל-0 א Ohms), זרם הקצר שייפתח יהיה גבוה יותר והגנה של המיתקון תגיב מהר יותר. אך כאן טמונה בעיה: לעיתים קרובות נתקלים במצבים שבהם, מסיבות שונות, לא ניתן להשיג התנגדות מספיק נמוכה (ביחוד כאשר מדובר במיתקנים בעלי הספק גבוהה) וזה הארקה לא יכולה לספק את ההגנה הדורשה. החוקק, שהיה עיר לבעה זו, מאפשר שימוש בשיטת הגנה נוספת - אשר מיועדת להשלים את החסרונות והמגבילות של הארקת הגנה.

## איפוס

ה"Aipos" מבוצע ע"י חיבור, באמצעות מוליך, בין מערכת הארקה (פס השוואת פוטנציאליים) ובין מוליך האפס בחיבור הראשי של חברת החשמל במבנה. התוצאה של האיפוס היא שכאשר נוצר מגע בין פאה להארקה - זרם התקלה יכול לזרום במסלול נוסף ומקוצר, דרך מוליך האפס בראשת (שהתנגדותו נמוכה), וע"י כך לפתח זרם קצר גבוה, אשר יפעיל בכל מקרה, ובמהירות גבוהה, את המבטח.

- לכארה - כל הביעות נפתרו. אך לא. השימוש באיפוס מותר רק כאשר מתקיימים מספר תנאים, וביניהם:
- **חייבים** לבצע במבנה "השוואת פוטנציאליים"; האלקטרודה במבנה חייבת להיות מסווג "הארקת יסוד";
  - רשת החשמל המזינה את המבנה צריכה להיות בעלת חתך מסוים, ועוד.
- למעשה, אפשר להימצא במצב שבו קיימות במקומות הארקת הגנה, והתנגדות lolat haTkalah גבוהה מדי - אך לא ניתן לבצע איפוס מכיוון שלא מתקיימים במקומות כל התנאים הדורשים. במקרה כזה, החוקק מאפשר להשתמש בשיטת הגנה נוספת, בנוסף להארקת הגנה שאינה מספקת: "הגנה ע"י מפסק מגן המופעל בזרם דף".

## mpsak magen haPovel boZrom Daf (bahgna bLudiat)

mpsak magen לזרם דף מבוסס על עיקרונו של מדידת עוצמת הזרם הנכנסת למיתקון, ועוצמת הזרם המוחזרת מהמיתקון והשווהה בינהן. כאשר עוצמות הזרם אינם שוות - סימן斯基ים פגם בבדוד, או שיש חששומ. ככלומר: חלק מהזרם הנכנס למיתקון זורם לאדמה ודרך לשנאי של חברת החשמל.

mpsak המגן לזרם דף מזיהה את אי האיזון הזה, וכאשר הזרם הדולף לאדמה גבוה מזרם הפעלה של מפסק המגן (בדרכ כל 30 מיליאמפר) - הוא מפסיק את הספקת החשמל למיתקון, ומונע בכך זאת אפשרות לתאונה קטלנית.

**בתיקנות החשמל (התקנות לוחות במתח עד 1000 וולט, התשנ"א-1991)** קיימת דרישת המחייבת (החל מחודש يول 1995) לציד כל לוח חשמל במיתקון דירתי (שוחבר להספקה אחורי התאריך הקובל) במפסק מגן - אחד או יותר, כך שכל מגעל סופי במיתקון יהיה מגן מפני זרם דף העולה על 0.030 אמפר.

כאשר מפסק המגן נדרש לפחות בעיתות התנגדות גבוהה של lolat haTkalah, במיתקון חשמל המונן בהארקת הגנה (הmpsak משמש במקרה כזיהה כהגנה בלעדית) - חלות על השימוש במפסק המגן מגבלות שונות, כגון: מפל המתוח על אלקטרודה הארץת הגנה לא יעלה על 50 וולט (או 24 וולט במקומות של סכנה מוגברת) וכך שמתוח המגע של הגוף המוארקים לא

יגיע לרמה מסוימת כל עוד המפסק לא מנתק את ההספקה.

כל השיטות שהוזכרו עד כה מיועדות להגנה של גופים בעלי מעטפת מתכתית (חלקים מתקטיים של מיתקון או מכשירי חשמל). שיטות ההגנה אלה מבוססות על הפסקת הספקת הזרם למיתקון בשעת סכנה. אך, קיימות שיטות נוספות - אשר מגינות גם נגד חישמול מגע ישיר במוליך חי, ואשר אין מפסקות את ההספקה בשעת תקלת.

## **בידוד מגן (בידוד כפול)**

מכשיר עם "בידוד כפול" הוא ציוד שבין החלקים החשמליים שלו ובין המעטפת החיצונית שלו קיים בידוד נוסף אשר מיועד למנוע באופן מוחלט אפשרות מעבר מתח אל המעטפת החיצונית. **ציוד עם בידוד כפול אסור להאריך!** הארקה של מכשיר עם בידוד כפול עלול לגרום לשימושו דרך מערכת ההארקה, בעת תקלת מכשיר אחר המחבר למיתקון החשמלי). על כל מכשיר עם בידוד כפול חייב להימצא הסימון הבינלאומי: 

להגנה זאת יש חשיבות יתרוניות במיוחד עבור מכשירים מיטללים, בתנאי ששומרים על שלימות הציוד, פטיל הזינה שלו והתקע.

## **הפרד מגן (שני אי מבדל)**

הסיבה לחישמול, כפי שהסבירנו, היא סגירות מעגל חשמלי עיי' גוף האדם כאשר הוא נוגע במוליך חי של פזורה. הגוף סוגר את המעגל דרך האדמה ודרך הארקה השיטה, לנוכח האפס בשני המזין את הרשת. העקרון של שיטת ההפרד היא יצירת "תת-מערכת" להספקת זרם שבו הגוף לא יסגור מעגל עם האדמה וכן תימנע התחשמלות, ככלומר - מערכת ללא הארקה שיטה. מעשית, מכיוון שרשת ההספקה הכללית כוללת הארקה שיטה, השימוש בשני מיזוח - "שני אי מבדל" - מאפשר לצורו מקור מתח שאנו מקבל את הארגיאה מהרשת הכללית אך איןנו מחובר לקרקע (אינו כולל הארקה שיטה). החשני יוצר ממחיצה (הפרדה) גלוניות מוחלטת בין הספקת החשמל הרגילה לבין המקור המיזוח של מתח ההפרד. בדרך כלל משתמשים בשני המוגדר כ- $1:1'$  (מתוך הבנייה והיציאה הוא 230 וולט). בשני מסוג "մבדל" יש בידוד מוגבר בין הסלילים. הכריכות של הסליל השני של החשני אין מוחברות לאדמה (= ללא קיימות בו הארקה שיטה). תנאי נוסף נוסף: מותר לחבר לשני אי מבדל רק מכשיר אחד, בו זמנית. אם החשני הוא מסוג מיטלטל - הוא חייב להיות גם בעל בידוד כפול.

## **מתח נמוך מאד (מתח בטיחות)**

"מתח נמוך מאד" (מתח בטיחות) הוא מתח שאינו עולה בתנאים רגילים על 50 וולט, ובמקום של סכנה מוגברת - מתח שאינו עולה על 24 וולט. אולם, לא כל מתח בערכיהם האלה מוגדר כמתח בטיחות נמוך מאד - מתח ברמות אלה יכול להיות גם מתח תפעולי, הדורש לציד מסויים. כדי שהמתח הנמוך מאד יהיה מתח בטיחות - המקור שמנמו הוא מגיע חייב להיות מובטח נגד חידרת מתח גבוה יותר, אשר עלול להוות סיכון. אם מקור המתח הוא שניי - יש להשתמש ב"שני אי מבדל" כמו בשיטת ההפרד. כאשר החשני הוא מסוג מיטלטל - הוא צריך להיות בעל "בידוד כפול". גם במקרה זה, כמו בשיטת ההפרד, אין להאריך את הסליל השני של החשני ובדרך כלל גם אין לבצע הארקה הגנה. למעשה, שיטת "מתח בטיחות נמוך מאד" זהה, לשיטת ההפרד, אלא שהמתח בה מוגבל עד ל-50 וולט ומותר לחבר למערכת זאת יותר מכשיר אחד.

## **זינה צפה (שיטת בלתי מוארקת)**

שיטת בלתי מוארקת מבוססת על העקרון של הגנה בשיטת ההפרד, אולם שלא כמו בשיטת ההפרד - אין הגבלה במספר המכשירים שאוטם מותר לחבר בו-זמנית לשני (בגבולות העומסה המותרת על החשני).

כפי שהסבירנו קודם, לגבי שיטת ההפרד, מותר לחבר רק מכשיר אחד. הסיבה לכך היא שכאשר מתרחשת תקלת הראונה שבה דולף זרם לאדמה - השיטה הופכת להיות מוארקת. כדי להתגבר על הבעיה מתקנים ליד החשני גשש (מוניטור), אשר מודיא כל הזמן את תקינות הבידוד של המיתקן לפני האדמה. כך שבמקרה של תקלת ראשונה, כשעדיין אין סכנת חישמול - הספקת הזרם לא נפסקת אך מופעלת מערכת התראאה המודיעיה על התקלה ביבידוד. לאחר ההתראה מותר להשלים את העבודה (אם היא דוחפה) ולאחר מכן לנתק המיתקן מהספקת המתח ולתקן את התקלה. מערכת התראאה צריכה להיות במקום מסויש, כך שייהיה מי שיגיב ויתפל בתקלה (בד"כ החשמלאי).

שיטת הבלטי מוארקת יקרה בשימוש ויש בה בעיות באיתור תקלות. יתרונה העילי הוא עבודה ללא הפסקות בהספקה ("אמינות הספקה גבוהה"); וכן - מניעת שריפה בזמן קצר לאדמה ומניעת התחשמלות גם כאשר אדם נוגע ישירות באחד המוליכים.

השימוש העיקרי של השיטה הלא מוארקת הוא בחדרי ניתוח בבתי החולים; במקרים של סכנה מוגברת לחישמול; להגנה נגד חישמול בגנטורים ניידים עבור מיתקנים זמינים ובכל מקום שבו יש צורך באמינות הספקה גבוהה.

# הגורמים לתאונות חשמל

## הסיבות העיקריות לתאונות

### תאונות חשמל הנגרמות עקב מגע אקראי במוליכים חשופים וברשותות חשמל

■ **מכת חשמל כתוצאה מפגיעה ברשות או בחיבור של חברת החשמל, בעת טלטול של ציוד מתכתי** (לדוגמא: מוטות זיון של בניינים, זקנים של FIGOMIM, צנרת השקיה ניידת וכו'). יש להקפיד להרחק כל אלמנט מתכתי ארוך מכווי החשמל בעבודות בניה וביפויו קויו השקיה בשודות בקרבת קווי חשמל. מכת חשמל ממתח גובה יכולה להיגרם לאדם הנושא את ציוד המתכתי גם ללא מגע ממשי עם רשת החשמל, אלא כאשר הוא מתקרב לכבלים.

#### ■ **חישמול בעקבות מגע אקראי של עגורן בקווי חשמל עליים**

כל אדם הניצב על הקרקע ונוגע באחד מחלקי המנווי, כגון הכבול הנושא את המיטען או מבנה המתכתי יכול להתחشم. גם המפעיל יתחشم ברגע שנכנסת לרשת מהרכיב הנושא את המנווי המחוושם ורגלו יגע בקרקע. لكن חל איסור על המפעיל לרשת מהכלי במצב זה.

#### ■ **התחשלמות בעקבות הסתבכות עפיפון ברשת החשמל**

##### ■ **סכת התחשלמות כתוצאה מפרק צנרת מים ללא התקנת גישור בין חלקי הצנרת**

שרברב המפרק מד-מים או קטוע של צינור מים, המשמש כחלק מערכת הארקה הגנה של המיתקן החשמלי במבנה, ואניינו מתקין גישור בין שני חלקי הצינור לפני הפירוק - מסכן את עצמו ואת כל צרכני החשמל והמים שמערכת הארקה שלהם מחוברת לצנרת הזאת (המצב הזה קיים בכל הבתים הישנים שבהם צנרת המים משמשת כאלקטרודה). ניתוק צינור מים, המשמש כחלק מערכת הארקה, הוא פועלם מסוכנת מאד. המחוקק היה ער לכך, ולכן קיימת דרישת תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"י-1990 (תקנה 9 (ג) האומرت: "לפני פירוק חלקים אשר מהווים רצף של הארקה, לרבות צנרת מים מתכתית, מד-מים, או פס הארקה, יותקן גשל אשר יבטיח את רציפות ההארקה").

■ **חישמול בעקבות זריקה על כבלי חשמל חשופים המונחים על הרצפה -** בעיקר כאשר אין השגחה נאותה על שלימות הcabלים ואביזרי הקצה שלהם (כגון תקעים ושקעים).

■ **חישמול בעקבות פגיעהocabלי חשמל תת-קרקעיים בעבודות חפירה -** עד לשנים האחרונות היה נהוג להגן עלocabלים תת-קרקעיים באמצעות אריחים שהונחו מעלocabלים. אך התברר שהאריחים הללו אינם מספקים הגנה נאותה כאשר מופעלים מכניים בחפירת תעלות. בעקבות זאת נקבעה שיטה לסימון מסלולocabלים באמצעות סרט פלסטי גמיש ובעל מקדם התארכויות גבוה, שעליו מודפסות כתובות אזהרה. את הסרט מניחים גבוה מעלocabל, כך שמכונת חפירה תחשוף אותו הרבה לפני שכבת החפירה מגיעה לעומק שבוTEMONocabbel, וכך תימנע הפגיעהocabbel.

### תאונות חשמל בביצוע עבודות חשמל או "תיקונים קלים" ע"י אנשים שאינם מוסמכים

■ **טיפול לא מקצועני / חובבי בmitterski חשמל -** זהה אחת הסיבות העיקריות לתאונות חשמל קטלניות. המקרים האופייניים:

- סילוף נתיקים הגורמים לשրיפות גורם לפגיעה במערכות הגנה של מערכת הארקה;
- חיבור לא נכון של מוליכים ברכיבי חשמל, שלא בהתאם לצבעים המקובלים (בתקנים, בתים תקע, פתילי זינה מארים וכו').

**צבי היזהוי של המוליכים בהתאם ליעודם, על פי התקנות בגירסתן الأخيرة:**

<b>פאזה / מופע</b>	<b>חומר (モタル שיויפוי פס סימון לאורכו);</b>
-	-
<b>אפס</b>	<b>כחול;</b>
-	-
<b>הארקה</b>	<b>צהוב-ירוק.</b>

**חוק החשמל, התשי"ד-1954**, אוסר על ביצוע עבודות חשמל ללא רישיון מתאים (הרשות של משרד העבודה). קיימים מספר סוגים של רישיונות, המסוגים לפי גודל מיתקני החשמל באמפרים, או לפי סוג המתח (מתוך נמוך עד 1000 וולט) או מתח גבוה. כל אדם העוסק בחשמל, גם אם הוא עובד במסגרת "הಚזרים" של מפעל, חייב להיות בעל רישיון מתאים. זכרו: **קיים איסור מוחלט לבצע עבודות חשמל ללא רישיון, כולל החלפת תקעים ובתי-תקע!**

### **האם לצורך החלפת נורה יש צורך בחשמלאי?**

החוקק התייחס גם לסוגיה זו, ותשובה היא:  
 פעולות "חשמליות" כביכול, כמו החלפת נורות, החלפת נתיק מתברג או נתיק אנגלי, הפעלת מתגים (מפסקים)  
 וכיוצא באלה, ללא שימוש בכלים - אין נחשבות עבודות חשמל.  
**לאור זאת - כל פעולה "חשמלית" שאינה נכללת בתחום המוגדר הזה אסורה לביצוע ע"י מי שאינו מושה  
 לכך.**  
 אך, גם החלפת נורה יכולה להיות מסוכנת ויש לנקטו באמצעות מנעה מתאים:  
 יש להשתמש בסולם תקני (רצוי סולם עץ, שבתחתית גלilio מותקן בידוד מהרכפה);  
 לפני החלפת הנורה יש להפסיק את הספקת החשמל למעגל, ומומלץ יותר - לMITKEN הפרטיו כולם. אין להסתפק  
 בניתוק באמצעות המפסק של אורה;  
 חלק מה"עמעמים" (דיםרים) הנפוצים כיוום במערכות תאורה אינם מצוידים במפסקים. גם כאשר קיים מפסק  
 - מצב הפסקה ההסתפק אינו ברור. לכן, החלפת נורה ללא הפסקה של הספקת הזרם עלולה לגרום לכינוי  
 (במיוחד בנסיבות מסווג הלוגן) ולתאוננה.

### **תאונות בגל פגם במיתקן ותחזקה ל��יה**

- **רשנות ואי-תיקון ליקויים בזמן.** מספר רב של תאונות ושריפות נגרם בגל מכסה שבור של תקע או מפסק; פגמים בעטייפות של כלבים ופטילים, ניתוק במוליך הארקה הראשי; לחות מבטחים ליקויים והצטברות אבק על מבטחים, שלא תוקנו מיד.  
 לכן: יש לדאוג לביצוע ביקורת תקופתיות של מיתקni חשמל. הביקורות צריכות להיות בתכיפות גדולה ככל שהמיתקן עומד בעומס העבודה גדולים יותר;  
 עד לאחרונה לא הייתה קיימת הוראה מפורשת לגבי חובה קיום בדיקות תקופתיות. לאחרונה פורסמה תקנה חדשה (ק"ת 6,211, מה-2002.28.11.2002) **لتיקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתוך עד 1,000 וולט), התשס"ג-2002**, אשר מוסיפה דרישת המחייבת בדיקה תקופתית של כל מערכות הגנה נגד חשמול במיתקן חשמלי. החובה חלה על כל סוגי המיתקנים: דירות; משרדים; בתים-מלאכה ותעשייה. את הבדיקות אלה יבצע רק חשמלאי בעל רישיון בודק.

### **תאונות בשל ליקוי במכשירי חשמל ובעיקר במכשירים מיטללים**

חלק ניכר מהתאונות החשמל הקטלניות נגרם בשל ליקויים במכשירי חשמל מיטללים. המכשיר המיטלטל משמש אנשים רבים והוא גם חשוב לפגימות רבות יותר. התקלות האופייניות就此 בצד המכשיר המיטלטל הן: פגמים בבודד של הפטילים המזינים את המכשיר; שברים בבודד של התקעים/הSKUים; השחררות של מעטפת הפטיל מהחיזוק בתקע (אשר מיועד למונע הפעלת כוחות מכניים על חיבוריו החשמל שבתקע) ועוד. לכן:

- ✓ יש להקפיד על דיווח לגבי תקלות במכשירי חשמל, על סימון מכשירים לא תקינים ועל נוהל הספקה של מכשירים תקינים בלבד, ממחסני המפעל.
- ✓ בכלל, רצוי לעבר לשימוש במכשירים בעלי "בידוד כפול". בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה - מכשירים מיטלטלים המוחזקים בידי בשעת העבודה חייבים להיות מוגנים באחת משיטות ההגנה הבאות:
  - המכשיר יהיה מסוג בידוד כפול (האופציה הרצויה והטובה ביותר);
  - מתח העבודה של המכשיר לא עלתה על מתח נמוך מאוד;
  - המכשיר מוגן באמצעות מפסק מגן לזרם דל' בזרם הפעלה שלא עולה על 30 מיליאmpr;
  - המכשיר יונן בשיטת ההפרד (בדרכן כלל שנאי מבטל).

## סיכום ווראות בעבודות שונות

### חשלאים

הסכנה לחשלאים טמונה במצבים הבאים:

- ניתוק רשת מעגל או רשת לא נכונים;
- ניתוק חלקי של המתח;
- פגמים באמצעי הניתוק במיתקון או במכשיר;
- החזרת מתח למיתקון ע"י גורם זר, בשעה שהחשמלאי עדין מטפל במיתקון;
- טיפול במיתקון חי (בניגוד לדרישת התקנות);

ניתן למנוע את הסכנות הללו ע"י הקפדה על הכללים הבאים:

- ✓ סימון נכוון ובר-קיימא של המעגלים ופסי החיבורים בלוחות החשמל;
  - ✓ יש לשמר תוכנית, בתא מטאים, בכלلوح חשמל של המיתקון;
  - ✓ ניתוק המעגל החשמלי שבו מטפלים מכל מקור זינה אפשרי, והתקנת "מקצרים" בין כל המוליכים וההארקה ברשות המנותקת;
  - ✓ יש לוודא אם קיימים גרטורי בניין, ולבדוק שאכן לא קיים מתח במעגל המופסק גם אחרי הפעלת הגרטור;
  - ✓ המפסקים הראשיים והמפסקים למכונות יהיו מצויים בהתקנים לנעילה במצב מופסק, ויינעלו בזמן ביצוע של כל פעולה תחזקה;
  - ✓ ארוז החשמל יהיה נעול בזמן העבודה. הנטייכים במעגלים מופסקים יורחוקו מקריבת הלווח ובמקום יתלו **שלטי אזהרה** בנוסח: **זהירות! אסור להפעיל! עובדים במקום!**
  - ✓ בדיקת היעדר מתח לפני תחילת העבודה, באמצעות מכשיר "בודק מתח", שתקיןותו נבדקה במקום לפני הפסקת הספקת הזרם;
  - ✓ אין להשתמש ב"טسطור" כمبرג. שימוש כזה גורם לפגימות מכניות בمبرג ובאמינות פועלתו.
  - ✓ בכלל, אסור לעבוד במיתקון חי הנמצא תחת מתח (איסור זה לא חל לגבי פעולות מדידה). קיימים מצבים מיוחדים שבהם מותרת עבודה גם תחת מתח: מדובר אך ורק במיתקנים תחת מתח נמוך (עד 1000 וולט), ובתנאי שמתקיים כל התנאים המוגדרים בתקנות, כגון:
  - העבודה תבוצע ע"י צוות של 2 חשלאים בעלי רשיון בתוקף, לפחות של חשמלאי מסויימת/מוסמך, ובעלי הכשרה (שהוכשרו ע"י מהנדס) לעבודת תחת מתח;
  - סיבה מוצדקת (על פי ההגדרות בתקנות) לביצוע עבודה תחת מתח;
  - הוראה בכתב מחשמלאי בעל רשיון "מהנדס" לביצוע העבודה האמורה;
- ועוד הגבלות רבות, נוספות, המפורטות בתקנות.

## רתכים

הרתקנים מסכנים את עצם בעיקר כאשר הם מבצעים ריתוקים בתוך מיכלים או דודי מתכת כshawls חסוף. הצליפות והחומר באותו הסגור ("מקום מוקף") מגבירים את סיכון החישמול. הזיהה על עורו של העובד, הגוברת בהשפעת תנאי הסביבה, מפחיתה את ההתנגדות של העור למעבר חשמל בגופו של העובד ובעקבות זאת עוצמתו של זרם החישמול תהיה גבולה יותר. **כדי למנוע תאונות חישמול הרתך חייב:**

- ✓ לעמוד במקום ישב;
- ✓ לעבוד בלבוש מלא;
- ✓ לדאוג להארקט הגוף המעובד (המיכל/ הדוד שאותו הוא מרתק);
- ✓ לעבודה בתוך מיכל ("מקום מוקף"):
  - לצפות את דפנות המיכל בחומר מביך, להגנה מפני מגע אקראי, פרט לאזור שבו מתבצע הריתוך;
  - להשתמש בזרם ישיר ולא בזרם חילופין;
  - לעבוד רק אם נכון במקום אדם נוסף המשגיח על הרתך;
  - לדאוג לסילוק הגזים הנוצרים בתהליכי הריתוך מתוך המיכל ולספק לחיל המוקף אויר צח (לפי הצורך).

## עובדים באתר בנייה

אתרי בנייה הם מקומות מועדים לפורענות, ומרתחות בהם תאונות רבות - כולל תאונות חשמל. אתר בנייה נחשב כ'מקום של סכנה מוגברת, ולכן קיימות דרישות מיוחדות לגבי החזק המותקן ובמקומות והmortar לשימוש בו.

■ **מיתקן קבוע (נייח)** תקנות החשמל המיוחדות לאתרי בנייה לא תחולנה על מערכות חשמל של משרדים, חדרי אוכל ומבנים אחרים המשמשים את העובדים; מעליות; עגורנים וכדומה, למורות שהמיתקנים והציוד הנ"ל נמצאים באתר בנייה, יחולו עליהם תקנות החשמל הרגילות המיעודות למיתקנים קבועים.

שאר המיתקנים והציוד באתר נחשבים כ"מיתקן ארעי" בעל "סכנה מוגברת" ויחולו עליו דרישות המפורטות **בתקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בנייה במתחה שאיןו עולה על מתח נמוך), התשס"ג-2002**, בין היתר:

- לוח החשמל יתאים לתקן IEC 439-4 ;
- כל החיבורים ללוח ייעשו דרך בתי-תקע;
- תקעים ובתי-תקע יתאימו לתקן הישראלי ת"י - 1109 (בית-תקע תעשייתי);
- בתי-תקע חד-מופעים (חד-פאזיים) 16 אמפר ו-32 אמפר, יונגו באמצעות מפסק מגן לזרם דלף, בעל זרם הפעלה של לא יותר מ-0.030 אמפר;
- בית-תקע חד-מופעי בעל זרם העולה על 32 אמפר, או בית-תקע תלת-מופעי - יונגו באמצעות מפסק מגן לזרם דלף, בעל זרם הפעלה של לא יותר מ-0.500 אמפר;
- קווי החשמל והמעגלים יחויבו אך ורק באמצעות פטילים מסוג F-HO7RN-F (בעל עמידת נזיפה או גומי); אלה הן רק חלק מהדרישות המובאות בתקנות החדשנות (שטייננסנה לתוך במאי 2003). כדי להגן על חייהם העובדים - מומלץ למלא אחריות התקנות בכל זמן, גם אם עדין אין מחויבות על פי החוק.

# כללים להצלת נפגעים מחייבים

אפשר לעשות הרבה מאוד בנוגע להצלת חי אדם שנפגע בתאונת חשמל. דרושים לכך קור-רוח וידע ביצוע החיהה.

בחצלת נפגע מחייבים יש להבחן היטב בין 2 שלבים שונים, המתייחסים לזמן:

- **שלב ראשון** - מתייחס לזמן שבו הנפגע עדין נמצא בהשפעת מתח חשמלי ("תחת מתח");
- **שלב שני** - מתייחס לזמן שלאחר שיחרورو של הנפגע מן המתה.

אמצעי ההצלה שיש לנוקוט בהם בכל שלב שונים זה מזה ומתוירים להלן:

## השפעת זרם החשמל על גוף האדם

תגבותו גוף האדם לזרם חשמלי הן בהתאם לעוצמת הזרם ולמסלול מעבר הזרם בגוף. כאשר אדם סוגר מעגל בין נקודות מגע שהמתוח שלהן הוא 230 וולט (מתוח נמוך) הוא מס肯 את חייו. ידועים מקרים של תאונות קטלניות שהתרחשו גם בהשפעת מתח נמוך יותר, כגון: מתח במגע ריתוך (80-70 וולט).

בכל פגיעה של חשמל נגרמת התכווצות של שריריהם. כאשר אדם נוגע בכך ידו בגוף מוחשמל - הזרם מכועז את שריריו כף היד והיא נסגרת על הגוף המוחשמל כך שהנפגע איננו יכול להשתחרר מהמגע עם הגוף המוחשמל. לעומת זאת, אם המגע של הגוף עם החפץ המוחשמל נוצר בחלקים אחרים של הגוף או בגב היד - הזרם "יזורק" את האדם מהגוף המוחשמל והוא לא יקפח את חייו מחייבים. אך כאן טמונה סכנה אחרת: נפילת הנפגע מגובה (אם הוא עובד בגובה ואינו מאובטח כראוי).

זרם חשמלי העובר דרך הלב גורם לפראפרום לבב;  
זרמים העוברים דרך החזה עלולים לגרום לשיתוק מערכת הנשימה;  
זרמים בעוצמות גבוהות גורמים לכויות.

הצעד הראשון מיד לאחר שאירעה תאונת חשמל הוא לשחרר את הנפגע **במהירות המירבית** ממוקור המתה. הדורך הבטוחה ביותר לשחרר את הנפגע מהמתה היא: **ניתוק הזרם**, ע"י שיפפת התקע מבית התקע או ע"י הפסקת החשמל למכשיר/ למיתקן באמצעות המפסק. כדי שהאמצעים הללו יוכל לשרת את המצילים בשעת חירום, יש להקפיד למלא את התנאים הבאים:

- ✓ כל אמצעי החיבור/ הניתוק מספקת הזרם יותקנו במקום נוח לגישה;
- ✓ גובם של אמצעי הניתוק מהרצפה יהיה כזה שכל אדם יוכל להגיע אליהם ללא סולס או אמצעי הגבהה אחר;
- ✓ האביזרים יסומנו בבירור, במדויק, בצלחה בולטות לעין וברת-קיימה. בנוסף, יותקנו ברחבי המפעל ובأולמות השווים שלטי הנחיה, המפנים למקומות שלUCH החשמל שבו מותקן המפסק הראשי של אותו אולם, או לוח עם המפסק המרכזי.

קיימות נסיבות שבהן האמצעים האלה, להפסקת ההספקה, אינם בהישג יד, או שהתאונה נגרמה בעקבות מגע בפתיל קרוע של הרשת הכללית. במקרים כאלה ניתן לשחרר את הנפגע בדרכים אחרות, שלביבו יש צורך מגע ישיר עם הנפגע או עם מקור החישמול. השיטות הללו כוללות סיכון לא מבוטל למחלץ, ומתאימות ליישום רק ע"י אנשים המבינים היטב את תהליך הביצוע ושיש להם הבנה כלילית בחישמול (לפחות איך נסגר מעגל חשמלי ומדוע מתחשימים). כאשר אדם אחר (שאין לו הבנה בנושא) משתמש בשיטות הללו - הוא עלול להיכשל בחילוץ וגורם לתאונה כפולה.

שיטות השחרור הללו מבוססות על העיקרון שהאדם אשר מגע לעזורה ומתכוון לנתק את הנפגע מהגוף המוחשמל, ע"י מגע בנפגע או בצד החישמול, לא יסגור בגופו מעגל חשמלי דרך האדמה ולא יתרשם בעצמו. התנאי הזה יתקיים רק אם המחלץ עומד על משטח של חומר מבדד, וגופו (או חלק מגופו) לא יגע אף לא לרוגע, בו זמני, בחלקי בניין או עצמים אחרים שיש להם קשר לאדמה. לחילופין, ידיו צרכות להיות מבודדות באמצעות כפפות מבדדות.

כבר צינו שמכת חשמל גורמת לשရיריו של הנפגע להתקווץ, כך שכף יד, הבאה במגע עם עצם ממחשל, תיסגר סביב העצם ללא יכולת לשחרר אותה. لكن, לפני פעולות השחרור והמגע עם הנפגע או הגוף המוחשמל - יש לגעת קודם בגב כף היד ולא בחלק הפנימי שלה, כדי לוודא שאמצעי הבידוד שננקטו אכן מבדדים מספיק. רק כאשר האמצעים באמת מונעים את החישמול מוטר להמשיך בפעולות החילוץ, ולהרחיק את המכשיר המוחשמל מהנפגע או את הנפגע מהמכשיר המוחשמל.

ניתן ליצור את הבידוד הרצוי מהקרקע באמצעות מהדרכים הבאים:

■ **עמייה על חומר מבדד יבש.** יש לנעל נעלים בעלות סוליות גומי, או ערדליים/מגפיים מגומי; או לעמוד על חומר מבדד, שאפשר לעמוד עליו באופן יציב, כגון שטיח מגומי או מחומר פלסטי, או על גבי שטיח ארגז מ קופל פעמיים רובות ככל האפשר; אפשר לעמוד על לוחות עץ, על כסא או שולחן מעץ (שגם וגליהם עשויות עץ); על ערים ספרים יציבה או ערים עיתונים, או על כל עצם אחר מחומר מבדד.

המחלץ חייב להיות בטוח שימושה העמידה המבדד יבש. חומר רטוב או לח הוא מוליך חשמל והאדם המגיע לעזרה יהיה מועמד לחישמול. המחלץ יכול לנסות להפסיק את המגע בין החלק המוחשמל לבין הנפגע, ע"י הפרדה פיזית ביניהם, רק לאחר שברור לו שהוא עומד ביציבות על חומר מבדד, ולאחר שנגע בגב ידו בנפגע או בעצם המוחשמל ונוכחות, כאמור, שהאמצעים שננקטו אכן יעילים.

במהלך ההפרדה הפיזית בין הנפגע והעצם המוחשמל יש לשמר על כללי הבטיחות הבאים:

- ✓ אין לגעת, בו זמנית, בחלק המוחשמל ובנפגע;
- ✓ להיזהר שלא לגעת בשום חלק של הבניין או חוץ אחר, אשר עלולים להעביר זרם חשמלי לאדמה. מגע בגופים כאלה עלול להכניס את המחלץ למוגל החישמול.

■ **בידוד כפות הידיים.** אפשר לבוש כפפות יבשות מגומי, או לעטוף את הידיים בחומר מבדד יבש, כגון: אריג עבה, שמיכה, בגד עבה וכו'; או להשתמש במקל או לוח עץ יבש, כדי לנסות להפסיק את המגע בין הנפגע לבין העצם המוחשמל ע"י הרחקתם זה מזו. אין לגעת בנפגע או בחלק המוחשמל בחלקי הגוף הבלטי מוגנים, מלבד הידיים (המוגנות או המצוידות בלוח עץ). חלקי הגוף ללא ההגנה אינם מבודדים, ומגע אקריא כתוצאה מתנוועה לא זהירה עלולה לגרום להעברת הזרם דרך הגוף.

אם הנפגע עלול ליפול מגובה לאחר הפרדתו ממתח החשמל - יש להכין מבעוד מועד אמצעים מתאימים לבליית הנפילה, אך, אין לעכב את ניתוק הנפגע מהזרים כדי לרפד את הנפילה.

### יוזמה ומהשבה מהירה הצילו חיים

אישת התחשמלה בעקבות מגע בכבל חשמל קרוע של הרשת הכלכלית, שנפל בחצר ביתה. בעלה שהזעיק למקום לא היה יכול להפסיק את הספקת הזרם של רשת החשמל וכן מיהר להסיר מציריה את דלת העץ של הבית (פעולה קלה ומהירה) והשתמש בה כחומר מבדד להרחקת הכבול הקרווע מהנפגעת. דלת זו את גם יכולה לשמש כמשיטה עמידה מבודד לצורך אותה פעולה.

כל הכללים המפורטים כאן (ובכל התקציר שבידכם), נכונים רק לגבי "מתח נמוך" (המתח המקובל בארץ 230/400 וולט). אמצעי ההגנה האלה אינם מתאימים במקרה של תאונה ממתח גבוהה (מעל 1000 וולט). השימוש באמצעות החצלה שתוארו מסוכנים ולא מתאימים והשימוש בהם מהוווה סכנה לחיי המשתמש!

**במקרה של תאונת חשמל ממתח גבוהה** - יש להזמין בדחיפות את חברת החשמל, מגן דוד אדום ומשטרת, ולמנוע התקרכבות אנשים למקום. רק לחשמלאים מורשים לטיפול ממתח גבוהה מותר להפסיק את פעולות המיתקנים ממתח גבוהה. אם במפעל נמצא חשמלאי מורה צזה, יש להזעיקו במהירות כדי להפסיק את מקור המתח.

## **הצלה ועזרה ראשונה לאחר ניתוק הנפצע מהמתה**

פעולות ההנשמה להצלת הנפצע **לאחר ניתוקו מהזרים** טובות לכל מקרה - כולל פגיעה ממוחה גבוהה. אך, קיימות סכנתה גם בהתקבשות לנפצע ממוחה גבוהה בגלל הקירבה למיתקן הנושא את המתה הגובה, אשר עלול לגרום להתחסמלות גם ללא מגע פיזי בו.

שלב זה שלمامציה הצלה נודעת חשיבות מכרעת. בשלב השחרור מהמתה המחלצים מוגבלים באמצעותים ובתנעות. בשלב העזירה הראשונית, לאחר הניתוק מהגורים המשמל, ניתן לבחור בין שיטות הצלה ואמצעים שונים, ולפעול ללא חשש לסייעון חייהם. הסטטיסטיקה מצביעה על כך שמהירות תגובה ופעולה נכונה - בניתוק מהמתה ובמונע עזרה ראשונית - מוגבירים מאוד את הסיכוי להצליל את חייו הנפגעים מחישמול. במקרים של תאונת חשמל, הנפצע נמצא, למעשה, במצב של חוסר נשימה ודום לב והחזרתו לחיים תלויות באמצעותים ובצדדים שיינקטו.

הצעדים והאמצעים להצלת הנפצע הם:

### **הנפצע בהכרה:**

- ✓ אם הנפצע נמצא בהכרה ונושם באופן סדר - יש להעביר אותו למקום מאורר ולהשכיב אותו במקוםנוח כדי שינווח. בו בזמן יש להזעיק רופא או צוות מגן דוד אדום;
- ✓ יש לנתק את הספקת זרם החשמל מן החפץ שגרם לתאונת (אם הדבר לא נעשה קודם לכן) ולסמן אותו כדי שלא יחוירו להשתמש בו אלא רק לאחר בדיקתו ותיקונו, כדי למנוע אפשרות של תאונת חשמל נוספת;
- ✓ כדי לפעול במהירות - מומלץ להיעזר באנשים נוספים (אם מצויים באותו מקום) שיביצעו את הפעולות הנדרשות במקביל.

### **הנפצע איינו בהכרה:**

אם הנפצע שרוי במצב של חוסר הכרה ואיינו נשם - יש לנקט מיד בצעדים הבאים:

- ✓ להעביר את הנפצע למקום מאורר הקרוב ביותר האפשרי למקום התאונה, להשכיב את הנפצע, לשחרר אותו מכל פריט אשר עלול להפריע לנשימה חופשית, כגון: חגורות, מחוכמים, עניבה, צווארון וכי' ולהתחיל מיד בהנשמה מלאכותית ועסוקי-לב לסייעין כדי להחזיר את הנשימה ואת מחוזר הדם;
- ✓ בו בזמן יש להרחיק מסביבת הנפצע כל אדם שאינו חיוני; להזעיק רופא ו/או צוות מגן דוד אדום ולנתק את הספקת החשמל לחפץ שגרם לתאונת, כדי למנוע תאונה נוספת;
- ✓ אם הדבר איינו אפשרי - יש להרחיק אנשים מהמקום ולדאוג שאחרים לא ייפגעו.

**למהירות שבה מופעלת ההנשמה המלאכותית יש חשיבות רבה מאוד: ככל שמקדים בפעולות ההנשמה - גזלים הסıcıוניים להצלת הנפצע**

### **לאחר הצלת הנפצע**

מומלץ להפנות את מי שנפגע מוחכם להמשך מעקב בבית-חולמים, כדי לוודא שלא תופעה תופעות לוואי, כגון: פרפור חדורים בלב, אי-סדירות דופק וכו', אשר עלולות לסכן אותו בהמשך.

# הנשמה מלאכותית

## הנשמה מפה לפה

### אופן הביצוע (עקרונות):

1. משכיבים את הנפגע על גבו (מצב המאפשר לבקר את תנועת בית החזה);
2. מנקים ב מהירות האפשרית את פיו של הנפגע מרירו / מכיה עיי הטייה וראשו הצידה ומוציאים מחלל הפה את כל הגוףים הזורמים הנמצאים בו (שיניים תותבות, גומי לעיסה וכו'). פועלה זו חייבת להיות מהירה!
3. מטים את ראש הנפגע לאחור ולוחצים על הסנטר כדי לפתח את פיו (מומלץ להניא כרית או שמייה מתחת לכתיי הנפגע אם מתאפשר ללא הפסד זמן);
4. סותמים את נחירי הנפגע באמצעות האצבעות כדי למנוע דליפת אויר דרכם;
5. שואפים אויר ומצמידים את השפטים הפתוחות לרוחה אל פיו של הנפגע.
6. נשפחים בכוח את האויר, עד שהזהה של הנפגע מתրום. להנשمات אדם בוغر דרישה נשיפה חזקה למדוי, להנשמת ילד יש לנשוף בזיהירות, כמו בנשימה רגילה. הנשיפות הראשונות חייבות להיות עמוקות ומהירות, לאחר מכן עוברים לקצב נשימה רגילה (12-16 פעמים בדקה);
7. כאשר חזה הנפגע מתרומים - מסירים את השפטים מפיו כדי לאפשר שחרור טبعי של אויר מחזהו. כאשר אין אפשרות להנשימים מפה לפה יש לבצע את ההנשמה המלאכותית מפה לאף. בערכות העזרה הראשונה קיים אביזר מיוחד למטרה זו.
- מומלץ לכל החשמלאים, ובכלל - לכל אדם, לעבר קוורס החיהה. ביצוע החיהה ללא ידע מעשי עלול לסכן את חי הנפגע.

## הנשמה מפה לאף

### אופן הביצוע:

1. מטים את ראש הנפגע לאחור, עד שהשלסת התחתונה פונה כלפי מעלה;
2. סותמים בקף היד את פיו של הנפגע;
3. מצמידים את השפטים אל אפו של הנפגע ונושפים לתוכו (בסדר המפורט בהנשמה מפה לפה).

### הוראות למנשים:

- ✓ להתחיל בהנשמה מיד.
- ✓ להזעיק עוזה נוספת, אשר תארגן את העברת הנפגע לבית-חולמים.
- ✓ להמשיך בהנשמה הנפגע עד הגיעו לטיפול רפואי מסוים יותר, שייקח על עצמו את המשך הטיפול.