

כללי בטיחות בעבודה חמה



✓ עשה

- יש לקבל הדרכה על הסיכונים ועל הדרכים למזעורם לפני ביצוע העבודה. ✓
- יש להשתמש בציוד מגן אישי, כגון נעלי בטיחות, סינר, כפפות, קסדת מגן. ✓
- יש לוודא שסביבת העבודה והמעברים בה נקיים ממכשולים ומחומרים מסוכנים ודליקים, ושדרך המילוט והחירום פנויה ונגישה. ✓
- יש לוודא שכל העובדים מכירים את דרכי הפעולה במקרה שרפה ואת מיקום ציוד הכיבוי והחירום. ✓
- יש לוודא הימצאות היתר עבודה מיוחד לעבודות ריתוך, ליטוש והשחזה ולנקוט את כל אמצעי הזהירות הנדרשים. ✓
- יש לשטף ידיים במים ובסבון בסיום העבודה ולפני שתייה, אכילה או עישון. ✓

✗ תעשה

- אין לבצע עבודה ללא הדרכה על הסיכונים, על אופן הביצוע, על האמצעים ועל החומרים והכלים הנדרשים לביצועה. ✗
- אין להפעיל ציוד ללא הכשרה מתאימה. ✗
- אין לחסום גישה לדרכי מילוט, לציוד כיבוי אש ולמפסק זרם ראשי. ✗
- אין לעבוד לבד בסביבת העבודה, אלא לוודא הימצאות אדם נוסף למקרה חירום. ✗
- אין לעבוד במקום סגור, אלא לאחר שננקטו כלל האמצעים למזעור הסיכון. ✗
- אין לנסות לכבות לבד התלקחות גדולה. יש להכריז על שרפה ליידוע העובדים ולהזעיק סיוע. ✗

