


1.3. היוזכויות הקול באוויר או בגזים - הטוונים של הרוח

ניתןelman מונע את הטוונים הנזנחים על-ידי הרוח

כאשר זרם אוויר עובר ליד עצם ב מהירות מסוימת, יכול להיווצר טוון חזק וטהור הידען בשם: טוון קרמן (Karman). אפשר למנוע טוון זה על-ידי הארכת העצם בכיוון הזרימה, על-ידי הוספת "זנב", או על-ידי הפיכת צורתו לבלי מושכללת.




דוגמה

במהירות רוח מסויימות יכולם להיווצר מסביב לארכובות עשון קולות חזקים, ולגרום הפרעות לסביבה.

פתרון אפשרי


פס של פח מורכב על ארכובה העשן בצורה ספירלית. רצוי שPsiיעת הספירלה לא תהיה קבועה. ללא הבדל מאייה כיוון תנשוב הרוח, היא תיתקל בצורה בלתי משוכנלת.



3.2 היוזצות הקול באוויר או בגדים - הטוניים של הרוח

יש להימנע מזרימת אוויר ליד פתחי חללים

כאשר אוויר או גז אחר נשבים על פני פתחו של חור נוצרים טוניים חזקים וטהורים. כך פועלם כלי נשיפה. ככל שנפח החור גדול יותר ומספר הפתחים קטן יותר, כן תפתח תדרות הטון.




דוגמה

פתordon אפשרי

הקטנות מס' החללים בתעלת של הכרסום, על-ידי מילויים בגומי, מפחיתה את פועלות השאייה ואת הרעש.

לעתים הכרסום של מכונה להקצעה עץ יוצר קול דק וצרים, אפילו בתנאים של העדר עומס. זה קורה משום שהאויר, שלו צו עובר כלי החיתוך, מעורר תהודה בתעלת בה מרכיב הכללי. במקרה זה התעלת נעה ואילו האויר נិיח. אולם התוצאה דומה למקורה שהתעלת נិיחת - והאויר נע. המערבולות שנוצרת מעבר האויר מעל קצה כלי החיתוך יוצרת שריקה, המוגברת בתדירות מסוימת.

מכונת הקצעה




חתך דרך הכרסום גלילי



3.3 היוזכורות הקול באוויר או בגזים - תעולות וצינורות

תעולות וצינורות חלקים יוצרים במוות הזרמתם של רעש מערבולות

זרימה דרך תעולות או צינורות יוצרת תמיד מערבולות ליד הדפנות. הרעש מהמערבולות גובר אם הזרימה משנה כיוון במהירות, אם היא נעה בקצב מהיר ואם בцентр מוצויים גורמי הפרעה לזרימה, הקרובים זה לזה.




דוגמה

סעפת של קו קיטור בעלת שלושה שסתומים, המשמשים כול שריקה רם. לסעפת גם שני כיפופים חדים, היוצרים גם הם רעש רב.

פתרון אפשרי


בונים סעפת חדשה בעלת כיפופים פחות חדים. מוסיפים קטעי צינור בין השסתומים, כדי שהמערבולת תיחלש או תתבטל לפני שהזרם הגיע לששתום הבא.



3.4 היוזכויות הקול באוויר או בגזים - תעלות וצינורות

זרימה ללא הפרעות תיצור רעש מועט ביציאה

כאשר גז זורם מתערבב בגז שאינו בתנועה, יכול להיווצר רעש, במיוחד אם יש הפרעות לזרימה לפני היציאה מהצינור. מהירות זרימה קטנה יותר ביציאה תיצור קול בעל מיפלס נמוך יותר. במהירותים שמתחרת ל-100 מטר בשנייה, הפחתת מהירות הזרימה ב-50% תגרום לכך שהקול ייחלש ב-15dB בקרוב.




דוגמה

פתרון אפשרי

פותחה ידית חדשה. בתוך הידית הוכנס חומר נקובי בולע-קול בין שתי רשתות צפופות. המעבר דרך החומר הנקובי בולם את המערבולות. זרם האוויר י יצא מהידית עם פ煦ות מערבולות ורעש הפליטה נחלש. אפשר להשתמש גם במשתיק הבניי מצינור ישיר עם ציפוי אקוסטי.

משחזרת זווית המופעלת על ידי אויר דחוס. באוויר הנפלט מהמשחזרת דרך הידית הצדית נוצרות מערבולות, היוצרות רעש חזק.




משחזרת זווית המופעלת על ידי אויר דחוס

3.5 היוזכורות הקול באוויר או בגזים - תעלות וצינורות

ניתן להפחית רעש סילון על-ידי שימוש בזרם אוויר נוסך

המונה "זרם סילוני" מתייחס ל מהירות זרימה של 100 מטר בשנייה. מחוץ לפתח היציאה נוצרת מעורבות חזקה. הקטנת מהירות הזרימה ביציאה בחצי יכולה להוריד את מפלס הרעש בשיעור B^{p20} . מפלס הרעש נקבע על-ידי מהירות זרם הסילון ביחס למהירות האוויר הסובב אותו. אפשר להפחית במידה ניכרת את היוזכורת הרעש על-ידי הוספת זרם אוויר ב מהירות נמוכה יותר, הזרם מחוץ לזרם הסילון ובמקביל לו.




פתרונות אפשרי

ניתן להחליף את הזרבוביית הצינורית הפешוטה בזרבוביית שיווצרת פחות רעש, למשל על-ידי זרימה כפולה. בזרבוביית זו, חלק מהאוויר הדחוס נע במחירות קטנה יותר, ומסביב לזרם המרכזי.


דוגמה

בגמר הטיפול בחלקי מכונות נהגים לנוקטם באוויר דחוס, תוך שימוש בזרבוביית-צינורית פשוטה. לצורך הניקוי דרישות מהירויות יציאה גדולות מאוד ומוגפתה רعش חזק בתדרות גבוהות.




זרבוביית-צינורית פשוטה


ניקוי באוויר דחוס



זרם חיצוני-היקפי איטי




זרבוביית בעלת זרימה כפולה



3.6 היוצרות הקול באוויר או בגזים - תעלות וצינורות

קל יותר להחליש רעש סילון בתדיירות נמוכה אם מעבירים אותו לתדיירות גובהה

אם הקוטר של פתח מוצא הגז גדול, שייא הרעש יהיה בתדיירות נמוכה. אם הקוטר קטן, שייא הרעש יהיה בתדיירות גובהה. אפשר להפחית את הרעש בתדיירות נמוכה על-ידי החלפת פתח מוצא גדול אחד במספר פתחים קטנים. אמנם שינוי זה יגביר במידת-מה את הרעש בתדיירות גובהה, אך על רעש זה קל יותר לשלוט.




פתרונות אפשרי

בונים מפזר בצורת קונוס מחורר. החורים יוצרים הרבה זרמי סילון קטנים שማקימים רعش בתדרות גבוהות. רعش זה ניתן להקטנה משמעותית על-ידי הספירלה המרכזית וציפוי הקירות בוליע-הרעש.

דוגמה


שסתומיaviton לקייטור יכולים לפרוק לחץ פעמים רבות בכל יום. בזמן שהחומר הקיטור יכול להיווצר רעש בתדרות נמוכה ובעוצמה רבה.



7.3 היוזצרות הקול באוויר או בגזים - מפוחים

מפוחים יוצרים פחות רעש אם הם ממוקמים בתוך זרימה חלקה, ללא מערבולות

مفוח יוצר מערבולות באוויר, הגרמת לרעש. אם באוויר הנכנס למפוח כבר קיימת מערבולות, הרעש יהיה חזק יותר. אותו עיקרונו קיים גם לגבי מדחפים הפועלים במים.



פתרונות אפשררי

כפוני הוסת מורחקים ממפות א' והמערבולות נחלשת לפני שהיא מגיעה למפות. במקרה השני הפניה נעשית בקשת גדולה ומפות ב' מורחק מן הפניה.

דוגמה

לפנינו שתי דוגמאות של הצבת מפות. מפות א' מוצב קרוב מדי למחסום. מפות ב' קרוב מדי לפניה חדה. בשני המקרים ישנה הפרעה בזרימה והרעד ביציאה חזק מאוד.

